

CSCva43065 RV32x-Access al servidor de Web interno roto con la filtración de la red habilitada

Resumen

El acceso al servidor Web interno no trabaja cuando la función de filtrado de la red se habilita solamente los trabajos muy bien cuando se inhabilita.

Fecha identificada

De julio el 11 de 2016

Fecha resuelta

De enero el 13 de 2017

Productos afectados

RV320, RV325	1.2.1.14, 1.3.1.10

Descripción del problema

El acceso al servidor Web interno no trabaja cuando la función de filtrado de la red se habilita solamente los trabajos muy bien cuando se inhabilita. Los paquetes de respuesta que acceden al servidor Web interno no pasaron a través de la trayectoria del Network Address Translation (NAT) correctamente. El apretón de manos inicial del Transmission Control Protocol (TCP) completa, pero se filtra la petición get.

Resolución

Ajuste la trayectoria del paquete de respuesta.