

# CSCvb66655: No puede agregar la entrada del modo de la transferencia de paquetes (PTM) para xDSL WAN en RV134W

## Resumen

Al intentar agregar una conexión WAN DSL en el router RV134W, una opción no existe para agregar el modo de la transferencia de paquetes (PTM).

## Fecha identificada

De octubre el 10 de 2016

## Fecha resuelta

De marzo el 29 de 2017

## Productos afectados

RV134W v1.0.0.21

## Descripción del problema

Si usted quiere verificar el problema que es descrito, siga los pasos abajo:

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web y elija el **establecimiento de una red > WAN > la configuración WAN**.



Paso 2. Bajo la tabla PÁLIDA xDSL del área de la conexión WAN, haga clic el botón de la fila del agregar.

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A
<input type="button" value="Add Row"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		

Paso 3. Bajo área de las configuraciones DSL, el modo de la transferencia se fija a la atmósfera. No hay manera de configurar PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

---

DSL Settings

Transfer Mode:

Multiplexing:  LLC  VC

## Resolución

Este problema será reparado en la versión de firmware siguiente del RV134W.