

RV320-K9-NA: Velocidad lenta

Fecha identificada

De diciembre el 20 de 2016

Fecha resuelta

N/A

Productos afectados

RV320	1.3.2.02

Descripción de problemas

RV320 está teniendo producción más lenta que esperada vía el Proveedor de servicios de Internet (ISP), Online óptimo. Solamente el 30 Mbps abajo apresura en una conexión de Internet del 100 Mbps ISP. El módem usado es Cisco DPQ3925.

Estado actual

Hasta el 70 Mbps se alcanza la producción cuando WAN se fija a 100 half duplex, y cerca de 7 al 8 Mbps cuando WAN se fija a 100 Full-duplex. Los archivos del debug fueron recopilados pero los desarrolladores no podían reproducir el problema pues veían las máximas velocidad con la misma configuración que el entorno de red señalado. Este problema será referido en el futuro.