

SG350XG, Sx550X: El Switch no reconoce memoria USB

Fecha identificada

Mayo 23, 2017

Fecha resuelta

8 de septiembre de 2017

Productos afectados

| Modelo | Versión de firmware | Reparado adentro |
|-----------------|---------------------|------------------|
| SG350XG, Sx550X | 2.2.0.x | 2.3.0.130 |

Descripción de problemas

Después de que un intercambio de la unidad del respaldo a dominar, la interfaz USB en el Switch no detecte cuando se inserta memoria USB (disco en la clave).

Resolución

Se repara este problema cuando usted actualiza a la versión de firmware 2.3.0.130. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para las instrucciones.