

Sx550X, Sx350X, Sx250: PSE suministrará la potencia a los puertos del catalizador PSE

Fecha identificada

Mayo 31, 2016

Fecha resuelta

5 de junio de 2017

Productos afectados

Sx550X, Sx350x, Sx250	2.1.0.63	2.3.0.130

Descripción de problemas

Cuando el puerto PoE del conmutador Sx550X, Sx350X o Sx250 está conectado con el puerto PoE del conmutador de 3750 catalizadores, el anterior proporcionará a la potencia a estos últimos con el PoE.

Resolución

Este problema es fijo cuando usted actualiza a la versión de firmware 2.3.0.130. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para las instrucciones.