Solución de problemas con Wireless Debug Analyzer

Contenido

Introducción Antecedentes Acceso Paneles 1. Vista Panel 2. Detalles de la sesión del cliente (sólo tiene que desplazarse hasta la parte inferior de la página) 3. Sesión del cliente detallada - Diagrama de secuencia Herramienta de acceso desde la interfaz web de C9800

Introducción

Este documento describe una de las herramientas más populares para el análisis de depuración inalámbrica alojada en cisco.com - Wireless Debug Analyzer. <u>Wireless Debug Analyzer</u> analiza los archivos de registro de depuración para los controladores LAN inalámbricos AireOS y Cat9800. Facilita la solución de problemas relacionados con la asociación de clientes inalámbricos, la autenticación, la itinerancia y la conectividad.

Antecedentes

Esta herramienta tiene como objetivo proporcionar un análisis lógico basado en la secuencia de registro para comparar con los problemas conocidos. Para AireOS, la herramienta también puede analizar la salida de "debug client <mac1> <mac2> ..." así como algunas partes de "debug aaa/webauth/mdns". Para Catalyst 9800 WLC, la herramienta puede analizar a través de seguimientos siempre activos y registros de seguimiento radio-activos generados desde WLC. Para los seguimientos de RA 9800, hay un panel de información avanzado que se ha agregado recientemente.

9800 Advanced Debug Insights es un nuevo panel de información para analizar los seguimientos de RA rápidamente. Proporciona un rápido resumen de las estadísticas de roaming del cliente, el tiempo de incorporación, los motivos de eliminación y el número de sesiones de cliente por WLAN (éxito y fallos). También proporciona una vista de tabla de alto nivel de todos los intentos de conexión del cliente con un inicio, la marca de hora de finalización para cada sesión, el motivo de eliminación, el método de autenticación y el nombre de AP, y una vista más detallada también se puede ver con todas las transacciones entre los clientes, AP, WLC en un diagrama de secuencia.

Las depuraciones inalámbricas estándar producen toneladas de líneas de información que tardan mucho tiempo en recopilarse, analizarse y, finalmente, determinar la causa.

Aproximadamente el 35% de las SR (volumen) se utiliza para solucionar problemas de los clientes (caídas, desconexiones, fallos de itinerancia). Analizarlos manualmente es lo siguienteconsume tiempo y ancho de banda. El análisis manual es propenso a errores. El panel proporciona una hVista holística y detallada.

Acceso

Puede acceder a la herramienta independiente aquí: https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/

Pasos:

- 1. Cargue el archivo de depuración
- 2. Pulse el botón Analizar (Vista de tabla)
- 3. Haga clic en "Show Advanced Debug Insights" (solo para seguimientos de RA de C9800)

Paneles

La herramienta proporciona varias vistas de tablero para ayudar con el análisis.

Wireless	Debug Analy	yzer								
This tool parses	This tool parses debug log files for AireOS (WLC 5500/2500/8500/7500/WISM1-2/vWLC) and Cat9800 Wireless LAN Controllers. It makes it easier to troubleshoot issues with wireless client associati									
This tool aims to provide logical analysis based on log sequence matching against existing issues. For AireOS the tool can also parse through output of "debug client <mac1> <mac2>" as well a tool can parse through always-on traces and radio-active trace logs generated from WLC.</mac2></mac1>										
·		sample 2. log. txt 757.9 KB								
Group by clie	int MAC									
Parse		Advanced Insights for C9800 RA traces only								
Select a client N 7c21.0dc7.7cf	AC Address and connect	tion to see logs.								
Show Time	Show Task Show	v Translated Show Original Show Prior First Connection Show All Debug								
Time	Task	Translated Summary								
Connection at	tempt #1									
2020/03/06 16:31:29.328	client-orch-sm	Client roamed to a new AP/BSSID: BSSID 4c71.0db5.ef42, old BSSID 4c71.0db5.ef4d, WLAN SH_VOIP, Slot 0 AP 4c71.0db5.ef40, BES_HEALTH								
2020/03/06 16:31:29.328	dot11	Client moved to MAB authentication state								
2020/03/06 16:31:29.329	radius	Sending Accounting Request to AAA server: 10.10.2.109 with port 1813, request id: 0/141								
2020/03/06 16:31:29.329	radius	Authentication/Accounting user: 7C-21-0D-C7-7C-F0								
2020/03/06 16:31:29.329	client-orch-sm	Client successfully authenticated using MAB								

1. Vista Panel





CLIENT SESSION DETAILS

2. Detalles de la sesión del cliente (sólo tiene que desplazarse hasta la parte inferior de la página)

(LIENT SE	JENT SESSION DETAILS												
0	Client MA	C: A483.E766 State	.9fee Auth Method	AP	WLAN	Mobility Role	IP Address	Onboarding Time	Start/Run Time	Dele				
	0	IPLEARN	DOT1X	unknown	0	Local-None	fe80::401:1a8e:c4d2:ae40	0 ms	1	IPLE				
		RUN	DOT1X	687d.b4e3.0720	VCSU	Local-None	fe80::401:1a8e:c4d2:ae40	3359 ms	07:14:14:192 / 07:14:17:551					
-	2	RUN	DOT1X	McF-327-9120	VCSU	Local-None		88 ms	08:29:04:947 / 08:29:05:035					
	3	MOBILITY	DOT1X	687d.b4e3.0800	VCSU	Local-None		0 ms	08:31:50:373 /	ROA				
	•	RUN	DOT1X	687d.b4e3.0720	VCSU	Local-None	134.129.5.244	3636 ms	08:43:00:053 / 08:43:03:689					
1	5	RUN	DOT1X	McF-327-9120	VCSU	Local-None	2001:4930:3500:22:60f5:df48:ca9d:9708	109 ms	08:43:09:284 / 08:43:09:393					

3. Sesión del cliente detallada - Diagrama de secuencia

Advanced Debug Insights

Client MAC: a483.e7	66.9fee Session ID: 2							
WLAN	VCSU	() 4 -> Transaction seen in the loss	fie					
Previous BSSID	687d.b4e3.072f	<-> Transaction not seen in log f	 ←> Transaction not seen in log file.(Doesn't mean this is expected or needed always) 					
New BSSID	687d.b4e3.0720							
AP Name	McF-327-9120							
Disconnect Reason		ci	lent	AP	WLC			
Authentication Type	DOT1X		Prev	Previous Association				
VLAN	0		De Arrociation Dequest					
IP Address			ne resources negacist	-				
IP Learn Method	IPv6 NDP	2022-05-19 08:29:04.947000						
Onboarding Time	88 ms			Re-Association	on Request			
				Association	n Success			
					2022			
			Association Success					

Herramienta de acceso desde la interfaz web de C9800

Uno podría recopilar el seguimiento de RA de la sección "Troubleshooting" del WLC de C9800 y enviarlo al analizador de depuración:



Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).