

Descargar Cisco IOS® Imágenes ESW XE 17.12.4 para 9800

Contenido

[Introducción](#)

[Enlaces](#)

[Tenga en cuenta](#)

Introducción

Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 proporciona correcciones importantes a Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, al controlador inalámbrico 9800 y a los puntos de acceso.

Enlaces

Descargue Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 [aquí](#).

- Para el controlador inalámbrico integrado en los puntos de acceso Catalyst serie 9100, utilice C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip
- Para el controlador inalámbrico Catalyst 9800-CL para la nube, utilice C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Para los controladores inalámbricos Catalyst 9800-L, utilice C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Para los controladores inalámbricos Catalyst 9800-40 y 9800-80, utilice C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- [Notas de la versión 17.12.4 ES13](#)

Tenga en cuenta

Se solicita a los clientes que migren a la versión 17.12.5 de CCO cuando esté disponible. A los clientes no se les proporcionarán correcciones de errores adicionales en esta sucursal de ES cuando el siguiente código CCO (versión de mantenimiento) ya tenga correcciones integradas. La organización del TAC admite este código. Informa de todos los comentarios, sugerencias y problemas sobre este código directamente a wnbu-escalation@cisco.com.





Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).