

Contenu

[Introduction](#)

[Le TANDBERG E20 ne s'enregistre pas au registrar après avoir changé mes configurations de SIP. Que dois-je faire ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au téléphone vidéo IP Cisco E20.

Q. Le TANDBERG E20 ne s'enregistre pas au registrar après avoir changé mes configurations de SIP. Que dois-je faire ?

A. Ce problème peut souvent être résolu en redémarrant le TANDBERG E20.

Ouvrez le menu **à la maison** et les **configurations > les paramètres système > les configurations > la reprise** choisis d'**administrateur**. Si ceci n'aide pas, assurez-vous que vous utilisez les configurations correctes de SIP ou contactez votre administrateur système.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)