

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que l'URI \(adresse\) sur la bannière supérieure de mon écran TANDBERG E20 régénère ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe au téléphone vidéo IP Cisco E20.

Q. Pourquoi est-ce que l'URI (adresse) sur la bannière supérieure de mon écran TANDBERG E20 régénère ?

A. Les re-registres TANDBERG E20 au serveur SIP toutes les 30 à 40 secondes. Ceci est un comportement normal.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)