

# Contenu

[Introduction](#)

[Mon moniteur pionnier de plasma n'affichera pas l'image correctement de mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C40 de système de TelePresence Cisco.

**Q. Mon moniteur pionnier de plasma n'affichera pas l'image correctement de mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?**

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Certains des moniteurs de pionniers doivent être placés au mode micro-ordinateur Pour afficher l'image correctement. Consultez le pour en savoir plus de *manuel de l'utilisateur de moniteurs de Pioneer*.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)