

Contenu

[Introduction](#)

[L'audio sur le double flot est hors de sync avec le double vidéo de flot utilisant les codecs TANDBERG, pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C40 de système de TelePresence Cisco et aux Produits du système EX90 de TelePresence Cisco.

Q. L'audio sur le double flot est hors de sync avec le double vidéo de flot utilisant les codecs TANDBERG, pourquoi ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

TANDBERG EX90

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Le produit de TelePresence ne prennent en charge pas le lipsync (synchronizing audio et vidéo) sur le double canal. L'audio sera seulement synchronisé avec le flot principal. Actuellement le lipsync pour le deuxième flot n'est pas pris en charge par la norme H.239 définissant de doubles flots pour H.323.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)