

# Contenu

## [Introduction](#)

[Pourquoi suis-je eu le problème voisin mon TANDBERG VCS avec le garde-porte de fonction intégrée TANDBERG Codian ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe le magnétoscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, des Produits magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505, de l'autoroute de serveur de communication vidéo Cisco TelePresence et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

### **Q. Pourquoi suis-je eu le problème voisin mon TANDBERG VCS avec le garde-porte de fonction intégrée TANDBERG Codian ?**

A. Très peu de périphériques tels que le TANDBERG VCS envoient un élément d'identificateur de point d'extrémité dans le LRQ. Avant la version 2.3 de Codian MCU, le garde-porte intégré a vérifié cet élément d'identificateur de point d'extrémité, et la pensée du périphérique était un point final, rejeté la demande si l'identificateur n'était pas enregistré.

De la version 2.3(1.0) MCU en avant que le contrôle n'est plus exécuté. Si vous avez la difficulté voisine à un garde-porte intégré sur un Codian MCU, améliorez le MCU à la dernière version qui est disponible sur le site Web.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)