

Cisco ONS 15454 - Problèmes d'incompatibilité du BIOS des ordinateurs portables

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment résoudre des conflits entre un ordinateur portable BIOS et Javas 1.3.1, alors que vous essayez d'ouvrir une session à un Cisco ONS 15454 qui exécute des versions de logiciel 3.0.x du contrôleur de transport de Cisco (CTC) par 3.1.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- N'importe quel ordinateur portable de Dell avec le Windows 98 avec la version A9 BIOS ou plus tard, la version 3.0 de logiciel CTC, et Javas branchent 1.3.1, accédant à n'importe quel ONS 15454 qui exécute la version de logiciel de logiciel CTC 3.x.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à

Problème

N'importe quel ordinateur portable de latitude de Dell avec cette configuration peut éprouver une réinitialisation d'ordinateur portable quand Javas branchent des lancements. Les redémarrages du système d'ordinateur portable après qu'il ait essayé de traiter Javas branchent. Plusieurs autres ordinateurs portables de marque ont été testés et seulement les ordinateurs portables de Dell ont manqué. Des versions plus anciennes BIOS n'ont pas entraîné cette réinitialisation. Les ordinateurs portables qui exécutent A9 BIOS et plus tard avec le Windows 98 redémarrent seulement chaque fois un élément de réseau d'ONS 15454 est accédés à.

Solution

Améliorez le système d'exploitation d'ordinateur portable dans le Windows 2000.

Informations connexes

- [Pages de support produit Optiques](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)