

Présentation des cartes d'interface voix FXO (Foreign Exchange Office)

ID de document : 12444

Mis à jour : Août 15, 2006



[PDF de téléchargement](#)



[Copie](#)

[Commentaires](#)

[Produits connexes](#)

- [Cartes d'interface voix Cisco](#)
- [Plates-formes multiservices de la gamme Cisco 3600](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Références produit](#)

[Caractéristiques](#)

[Configuration](#)

[Prise en charge de la plate-forme](#)


[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

[Introduction](#)

L'interface du Cisco Foreign Exchange Office (FXO) est un connecteur RJ-11 qui permet une connexion analogique à diriger au bureau central du réseau téléphonique public commuté (PSTN) ou vers une interface de station sur un autocommutateur privé (PBX). Le FXO repose sur l'extrémité de commutateur de la connexion. Il se branche directement sur le côté ligne du commutateur afin que le commutateur pense que l'interface FXO est un téléphone.

Remarque: La carte d'interface de voix FXO (carte d'interface virtuelle) n'est pas identique qu'une carte du Foreign Exchange Station (FXS) et donc ne fournit pas la tonalité. Ne branchez pas un poste téléphonique à la carte d'interface virtuelle FXO.



Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Références produit

Référence produit	Description
VIC-2FXO	carte d'interface virtuelle FXO à deux orifices
VIC-2FXO-EU	FXO à deux orifices pour l'Europe
VIC-2FXO-M1	FXO à deux orifices pour les États-Unis avec l'inversion de batterie
VIC-2FXO-M2	FXO à deux orifices pour l'Europe avec l'inversion de batterie
VIC-2FXO-M3	FXO à deux orifices pour l'Australie
VIC-4FXO-M1	FXO à quatre orifices pour les États-Unis avec l'inversion de batterie seulement pour la MRP
VIC2-2FXO	carte d'interface virtuelle à deux orifices – FXO (universel). Prend en charge également la comptabilité automatique des appels centralisée (CAMA) avec la configuration du logiciel

VIC2-4FXO	carte d'interface virtuelle à quatre orifices – FXO (universel). Prend en charge également CAMA avec la configuration du logiciel
MRP3-8FXOM1	carte du Huit-port FXO M1 pour la MRP

Caractéristiques

Référence produit	Description
Ports vocaux	Deux, quatre, ou huit ports FXO
Connexions	<p>Se connecte à une ligne de l'opérateur de téléphonie ou à un PBX ou à une clé réglée qui émulent une ligne de l'opérateur de téléphonie. Connecteurs de RJ-11 d'utilisations.</p> <p>Remarque: De bout en bout la connexion entre le connecteur Co RJ11 et le port vocal de routeur doit être une connexion directe. Ceci signifie que le TIP va à l'extrémité et anneau SONNER. Normalement la Co fournit une interface pour laquelle une norme a roulé le câble RJ11 peut être utilisée puisque la connexion en résultant est droite. Cependant, parfois la Co peut ne pas renverser les sorties et donc un câble RJ11 droit est nécessaire.</p> <p>Définitions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorties pour que le TIP roulé de => du câble RJ11 SONNE, SONNER POUR TIP • Sorties pour que le conseil droit RJ11 Cable=> TIP, SONNER POUR SONNER <p>Également les services de démarrage de terre de la note FXO sont sensibles à la polarité et le comportement indésirable, tel que des appels défectueux, se produira si on n'observe pas des conventions appropriées de polarité.</p>
Ensemble de caractéristiques de logiciel de Cisco IOS®	Exige a plus l'ensemble de caractéristiques.
Identification de l'appela	Exige VIC-2FXO-M1, VIC-2FXO-M2, VIC-4FXO-M1, VIC2-2FXO, VIC2-4FXO, ou MRP3-8FXOM1

de porteuse	n obligatoire	obligatoire	n obligatoire	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	M 1 V	S X 4 6 0 4 A G M
VIC- 2FXO	Toutes les versions	Toutes les versions	Toutes les versions	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T	1 2 1 (3) T
VIC- 2FXO- EU	Toutes les versions	Toutes les versions	Toutes les versions	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1	1 2 1 (3) 1

Le CPC permet une déconnexion plus rapide, et la sonnerie sur Seize réduit l'éclat (collision d'arrivée et des appels sortants sur la même interface). Si votre bureau central ne fournit pas ces caractéristiques sur le début de la boucle, vous pouvez vouloir configurer la carte FXO pour l'exécution de démarrage de terre à la place en déplaçant les cavaliers aux positions 1 et 2. Pour le bon fonctionnement, les deux cavaliers doivent être configurés identiquement. Dans la plupart des cas, la configuration de cavalier devrait exercer peu ou pas d'effet sur l'exécution.

L'interface FXO configurée pour GroundStart est polarité sensible. Si vous voyez code de motif de déconnexion 0x22 de la sortie de la commande de **debug voip ccapi inout de débogage**, vous pouvez avoir la compagnie de téléphone rectifié connecté au FXO rectifié sur le routeur. Ceci peut être provoqué par un câble incorrect de RJ-11 entre le port FXO et la prise de l'opérateur de téléphonie. Si vous utilisez un essai traversant droit de câble utilisant un croisé, ou si vous utilisez un essai de croisé utilisant un traversant droit.

Les versions de logiciel de Cisco IOS fournies sont typiquement la version minimum exigée pour prendre en charge la plate-forme, module ou caractéristique en question. Pour découvrir une liste complète de versions de logiciel de Cisco IOS une caractéristique, module, carte d'interface, ou le châssis est pris en charge dedans, utilisez l'outil de [conseiller de logiciel](#) (clients [enregistrés](#) seulement) seulement.

Informations connexes

- [Voix - Compréhension du problème de débranchement FXO](#)
- [Matrice de compatibilité des matériels voix \(Cisco 17/26/28/36/37/38xx, VG200, Catalyst 4500/4000, Catalyst 6xxx\)](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco](#).)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : Août 15, 2006

ID de document : 12444