

CSCvb66655 : Ne peut pas ajouter l'entrée du mode de transfert de paquets (PTM) pour le WAN de xDSL sur RV134W

Résumé

En tentant d'ajouter une connexion WAN DSL sur le routeur RV134W, une option n'existe pas pour ajouter le mode de transfert de paquets (PTM).

Date identifiée

Octobre 10, 2016

Date résolue

Mars 29, 2017

Produits affectés

RV134W v1.0.0.21

Description de question

Si vous voulez vérifier la question étant décrite, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez le réseau > le WAN > configuration BLÊME.



Étape 2. Sous la table BLÊME de xDSL de la région de connexion WAN, cliquez sur le bouton de ligne d'ajouter.

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

Add Row Edit Delete

Étape 3. Sous la région de configurations DSL, Transfer Mode est placé à l'atmosphère. Il n'y a aucune manière de configurer PTM.

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type:

- Bridged Mode Only
- RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
- RFC 2684 Routed (IPoA)
- PPPoE
- PPPoA

DSL Settings

Transfer Mode: ATM

Multiplexing: LLC VC

Résolution

Cette question sera réparée dans la prochaine version de microprogramme du RV134W.