

SG350XG : Ne peut pas visualiser la topologie de réseau SNA utilisant l'ipv6 adres sur une périphérie de Windows 10

Date identifiée

Août 19, 2016

Date résolue

5 juin 2017

Produit affecté

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

Description du problème

Le visionnement de la topologie du réseau intelligente de l'application réseau (SNA) sur un commutateur échoue en ouvrant une session avec un ipv6 adres utilisant le navigateur de périphérie de Microsoft sur Windows 10.

Résolution

Cette question est réparée quand vous améliorez à la version de firmware 2.3.0.130. Pour améliorer, [a cliquez ici](#) pour des instructions.