

SR-681040897 SG500-52P : Réinitialisation de questions de pile

Résumé

En améliorant les micrologiciels de la version 1.4.2.04 à la version 1.4.5.02, les réinitialisations de pile de totalité.

Date identifiée

Septembre 30, 2016

Date résolue

Mars 31, 2017

Produits affectés

SG500-52P	1.4.2.04

Description de question

La pile de totalité de six Commutateurs SG500-52P redémarrés en essayant d'améliorer de la version 1.4.2.04 de micrologiciels à la version 1.4.5.02.

Résolution

Mise à jour à la dernière version 1.4.7.06 de micrologiciels.