

Résolution des problèmes liés au matériel pour les MSR Catalyst 8540/8510 et les commutateurs ATM LightStream 1010

Menu principal

Le dépannage du routeur du Catalyst 8540 MSR, du Catalyst 8510 MSR, et du commutateur LightStream 1010 ATM est divisé en sections suivantes :

- [Identifier les questions](#)
- [Questions de connexion de module d'interface](#)
- [Problèmes de perte de cellules d'interface](#)
- [Test et débogage de connexion d'interface](#)
- [Mise à niveau d'IOS](#)
- [Problèmes de module d'interface](#)
- [Récupération de mot de passe](#)
- [Alimentation](#)
- [Diagnostics à la mise sous tension de processeur de commutateur ATM](#)
- [Problèmes de démarrage](#)
- [Informations supplémentaires](#)

Sélectionnez le processus qui décrit mieux votre problème. Si vous êtes incertain d'où commencer, essayer regarder [identifier les questions](#) sectionnent d'abord.

[>>> de section suivante](#)
