

Les affichages du module d'extension 7914 d'Unified IP Phone ont déformé des caractères

ID de document : 113437

Mis à jour : FÉV 20, 2012



[PDF de téléchargement](#)



[Copie](#)

[Commentaires](#)

[Produits connexes](#)

- [Téléphone IP unifié de la gamme Cisco 7900](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

[Introduction](#)

Ce document décrit comment dépanner une question qui se produit quand un Module d'extension 7914 pour téléphone IP Cisco Unified relié à un Téléphone IP unifié de la gamme Cisco 7900 affiche les caractères déformés et illisibles.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur le Téléphone IP unifié de la gamme Cisco

7900.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Problème](#)

Un certain téléphone IP unifié Cisco 7914 modules d'extension reliés aux caractères déformés et illisibles d'affichage de Téléphone IP unifié de la gamme Cisco 7900 sur l'écran.

[Solution](#)

Le contournement est de remettre à l'état initial le téléphone IP de Cisco aux par défaut d'usine. Référez-vous aux [Téléphones IP de gamme 7900 de remise si le mot de passe est placé](#) pour les informations sur la façon dont remettre à l'état initial le téléphone IP de Cisco aux par défaut d'usine.

Référez-vous le pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco [CSCsb08048](#) (clients [enregistrés](#) seulement).

[Informations connexes](#)

- [Configuration du modèle de bouton du téléphone](#)
- [Absence du modèle de bouton pour le téléphone IP 7914](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco](#).)

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à

des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : FÉV 20, 2012

ID de document : 113437