AP-3700p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-700i/w		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1532i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1572		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1552 (IoT)	✓	✓	✓	✓							
IW-3702		✓	✓	✓							
AP803 (dans IR829)			✓	✓							
ASA55xx (AP702 intégré)			✓	✓							

Remarque spéciale concernant l'AP802

Le point d'accès AP802 (intégré dans divers modèles ISR de la gamme 800) n'est pas disponible dans une référence -B. Les routeurs ISR de la gamme 800 avec référence -A AP802 vendus

après le 1er mai 2016 sont conformes aux réglementations de la FCC (et prennent uniquement en charge les bandes UNII-1 et UNII-3).

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.