

# SG350XG: Impossibile visualizzare la topologia di rete SNA utilizzando l'indirizzo IPv6 su un perimetro di Windows 10

## Data identificazione

19 agosto 2016

## Data risoluzione

5 giugno 2017

## Prodotto interessato

SG350XG	2.2.0.x	2.3.0.130

## Descrizione del problema

La visualizzazione della topologia di rete SNA (Smart Network Application) su uno switch ha esito negativo quando si accede con un indirizzo IPv6 utilizzando il browser Microsoft Edge su Windows 10.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.0.130. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic [qui](#) per istruzioni.