

# SG350XG: Il dispositivo non si unisce allo stack dopo il riavvio quando si passa da Set ID a Auto Unit ID

## Data identificazione

23 mag 2017

## Data risoluzione

8 settembre 2017

## Prodotti interessati

Modello	Versione firmware	Risolto in
SG350X	2.2.0.x	2.3.5.63

## Descrizione del problema

In alcuni casi, se l'impostazione dell'ID di un'unità in uno stack viene modificata da set ID a auto ID, il dispositivo non si unisce allo stack dopo il riavvio.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.5.63. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic [qui](#) per le istruzioni.