

SG350X L'Esecuzione Del Test Del Cavo Tramite Il Comando "Test Cable-Diagnostics Tdr" Può Fornire Risultati Imprevedibili

Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello	Versione firmware
SG350X	2.2.0.x

Descrizione del problema

Su alcuni dispositivi e su determinate porte quando non è collegato alcun cavo o la lunghezza del cavo è molto breve, l'esecuzione del test Cable tramite il comando "test cable-diagnostics tdr" può produrre risultati imprevedibili.

Stato corrente

Non sono disponibili soluzioni alternative.