

SR-681040897 SG500-52P: Problemi dello stack/riavvio

Riepilogo

Quando si aggiorna il firmware dalla versione 1.4.2.04 alla versione 1.4.5.02, l'intero stack viene riavviato.

Data identificazione

30 settembre 2016

Data risoluzione

31 marzo 2017

Prodotti interessati

SG500-52P	1.4.2.04

Descrizione problema

L'intero stack di sei switch SG500-52P viene riavviato quando si cerca di aggiornare il firmware dalla versione 1.4.2.04 alla versione 1.4.5.02.

Risoluzione

Aggiornamento all'ultima versione del firmware 1.4.7.06.