# Aggiornamento di Cisco IOS su un punto di accesso autonomo

## Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Convenzioni Premesse Processo di aggiornamento Aggiornamento di Cisco IOS dalla GUI Figura 1 Figura 2 Aggiornamento di Cisco IOS dalla CLI Verifica Procedura di risoluzione dei problemi Informazioni correlate

## Introduzione

Questo documento descrive come aggiornare un'immagine Cisco IOS<sup>®</sup> su un punto di accesso autonomo tramite la GUI o la CLI.

# Prerequisiti

#### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

#### Componenti usati

Per la stesura del documento, è stata utilizzata la guida alla configurazione del software Cisco IOS per i Cisco Aironet Access Point e Cisco IOS versione 15.3(3)JE e successive.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

#### Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Nota: questa procedura è valida per qualsiasi punto di accesso autonomo.

## Premesse

L'aggiornamento viene eseguito per sfruttare le nuove funzionalità disponibili nella nuova immagine Cisco IOS e per risolvere i problemi della versione software precedente. In genere viene eseguita come parte di una normale attività di manutenzione. È possibile usare la GUI o la CLI per aggiornare Cisco IOS su un access point.

Di seguito vengono riportati gli indirizzi IP utilizzati nel presente documento:

- L'indirizzo IP del server TFTP è 10.7.244.196
- L'indirizzo IP del punto di accesso è 10.7.244.194

In questo documento, l'access point è stato aggiornato al software Cisco IOS versione 12.4.10b-JA3(ED).

### Processo di aggiornamento

#### Aggiornamento di Cisco IOS dalla GUI

In questa sezione vengono presentate le informazioni su come aggiornare il punto di accesso tramite l'interfaccia utente grafica (GUI). Attenersi alla seguente procedura:

- Controllare la versione software corrente dell'access point. Aprire un browser e digitare http://<indirizzo ip dell'access point> nella barra degli indirizzi per accedere alla GUI. Nella pagina principale, fare clic sul menu del software di sistema a sinistra. Selezionare l'opzione Software Upgradee controllare la versione corrente di Cisco IOS dal campo System Software Versionfield.Nota: per informazioni su come scaricare il firmware dal sito Cisco.com Download, fare riferimento <u>alle</u> domande frequenti<u>sui download di software Cisco</u>.
- 2. Dalla pagina di aggiornamento del software, scegliere TFTP upgrade, come mostrato **nella Figura 1.Nota**: da questa schermata è possibile verificare anche la versione di Cisco IOS.
- 3. Immettere l'indirizzo IP del server TFTP.
- 4. Specificare il nome del file del software Cisco IOS da aggiornare nel campo del file Tar dell'aggiornamento del software del sistema, come mostrato nella Figura 1.Nota: per eseguire un aggiornamento senza problemi, non modificare il nome del file Cisco IOS originale. Lasciare invariato il nome utilizzato al momento del download del file da cisco.com.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna. Viene visualizzata una finestra di stato simile a quella mostrata nella Figura 2.L'operazione richiede alcuni minuti, quindi l'access point viene riavviato al termine dell'aggiornamento.

#### Figura 1

Pie Edit View Pavortes	n Software - Software Upprade - Microsoft Inte Tools - Mic	nel tupleer	1×
G tak + 🗇 - 🔳 🔳	🕼 Dient martes 🧶 🍰	- 🎭 🖂 💭 📖 📖 🗤	
Address (6) 1002-200.77 244.194	lap yystem os y pgrado & Atmi	× 🗗	ia
tana terapa	Cisco Aironet	1240AG Series Access Point	2
	HTTP UPORADE	ITTP UP GRADE	
EXPRESSISET-UP EXPRESSISECURITY	Hostname ap	ap uptime is 25 minutes	
ASSOCIATION +	System Software: Upgrade. TFTP Upgr	ada	
INTERFACES *	System Software Filename:	c1240-k9w7-tar.123-6.JEA2	
SERVICES +	System Software Version: Bactionater Version:	12.000/042	
SYSTEM SOFTWARE	Descent: Venice	- 2. Sp ( 2011	
Software Lingrade System Coldgaration	TFTP File Server:	10.77.244.196 (server name or IP address)	
EVENTION +	Upgrade System Software Tar File:	Upginde [c1240+dw74ac12+10b_JA31ar (path/lienare)	
		Provide in 1985 Add to Prove Business Inc.	
Coter	1007W	Costendars to Lanz-Tonie phicano advance fair	
Done			Aggiorna file Tar del software

di sistema

### Figura 2

🗐 h1	tp://10.77.244.194 - Status Win 🔳 🗖 🔀	
	Please wait The system is upgrading the software and restarting. This should take between 5 and 15 minutes depending on your network speed. Do not interrupt the upgrade or attempt to access other web pages on the AP during this process.	
	00:07 time elapsed	
🛃 Done 🛛 🔮 Internet		

Finestra di stato

Aggiornamento di Cisco IOS dalla CLI

Per aggiornare Cisco IOS su un access point dalla CLI:

- 1. Accedere al punto di accesso tramite una sessione Telnet.
- 2. Èpossibile scaricare un nuovo file di immagine e scegliere di sostituire l'immagine corrente o di mantenerla.Nota: per informazioni su come scaricare il firmware dal sito Cisco.com Download, consultare le domande frequenti sui download di software Cisco.Nota: quest'ultima opzione è utile quando uno dei file Cisco IOS è danneggiato. È possibile lavorare con il punto di accesso dall'altra immagine nella memoria flash.
- 3. Se si sceglie di sovrascrivere il file corrente, usare il comando archive download-sw /overwrite /reload tftp://location/image-name. L'opzione / overwrite sovrascrive l'immagine software in flash con l'immagine scaricata. L'opzione /reload ricarica il sistema dopo aver scaricato l'immagine, a meno che la configurazione non venga modificata e non venga salvata. Per //location, specificare l'indirizzo IP del server TFTP. In Nome immagine, specificare il nome del file Cisco IOS che si intende utilizzare per aggiornare il punto di accesso. In questo esempio, il comando è archive download-sw /overwrite /reload tftp://10.77.244.194/c1240-k9w7-tar.124-10b.JA3.tar. Come accennato in precedenza, non modificare il nome del file Cisco IOS. Lasciatela come impostazione predefinita. Questi registri sono disponibili durante il trasferimento di file:

```
examining image...
Loading c1240-k9w7-tar.124-10b.JA3.tar from 10.77.244.196 (via BVII): !
extracting info (275 bytes)
Image info:
   Version Suffix: k9w7-.124-10b.JA3
   Image Name: c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3
   Version Directory: c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3
   Ios Image Size: 4813312
   Total Image Size: 5560832
   Image Feature: UNKNOWN
   Image Family: C1240
   Wireless Switch Management Version: 1.0
Extracting files...
c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3/ (directory) 0 (bytes)
c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3/html/ (directory) 0 (bytes)
c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3/html/level/ (directory) 0 (bytes)
-----Lines omitted -----
_____
Deleting target version: flash:/c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3...done.
New software image installed in flash:/c1240-k9w7-mx.124-10b.JA3.
Configuring system to use new image...done.
Requested system reload in progress...
```

4. Se si sceglie di mantenere il file corrente, eseguire il comando download-sw /leave-old-sw /reload tftp://location/image-namecommand. Se lo spazio disponibile non è sufficiente per installare la nuova immagine e mantenere l'immagine corrente in esecuzione, il processo di download si interrompe e viene visualizzato un messaggio di errore.

L'access point scarica il file Cisco IOS specificato dal server DHCP e lo ricarica con il nuovo software.

# Verifica

Sul server TFTP, verificare se si ricevono i registri relativi a questo trasferimento di file. Se si utilizza tftpd32 come software server TFTP, è possibile visualizzare questi log per trasferire correttamente il file Cisco IOS su AP:

Read request for file <c1240-k9w7-tar.123-8.JEA2.tar>. Mode octet [18/08 17:10:14.562]
<c1240-k9w7-tar.123-8.JEA2.tar>: sent 10021 blks, 5130240 bytes in 89 s. 0 blk resent [18/08
17:11:42.812]

Una volta scaricata la nuova immagine, il punto di accesso si ricarica automaticamente. In questo momento, la connessione al punto di accesso viene persa. Accedere nuovamente all'access point. Dalla GUI, usare **il** menu Software del **sistema** per verificare se il nuovo software è stato caricato. Se si usa la CLI, è possibile verificare questa condizione con **il comando show** version. Esaminare la prima riga in cui viene letto il software Cisco IOS per verificare se nell'access point è presente l'immagine aggiornata.

## Procedura di risoluzione dei problemi

Se l'aggiornamento non riesce, completare i seguenti controlli:

- 1. Verificare che il server TFTP sia raggiungibile dal punto di accesso. Controllare l'assegnazione degli indirizzi IP sull'access point e sul server TFTP.
- 2. Disabilitare un firewall per verificare se blocca la *porta* TFTP *69*. Determinare se sulla rete sono stati definiti ACL che impediscono il servizio TFTP.
- 3. Verificare che il file Cisco IOS sia presente nella directory radice del server TFTP. La directory principale è anche chiamata directory corrente del server TFTP.
- 4. Accertarsi di scaricare l'immagine appropriata per un particolare modello del punto di accesso. In caso contrario, l'algoritmo di download sull'access point rifiuta l'immagine e visualizza un errore.
- 5. Verificare che il punto di accesso soddisfi i requisiti di memoria specificati per l'immagine nella pagina dei download. Se lo spazio nella memoria flash non è sufficiente per contenere il file Cisco IOS, viene generato un messaggio di errore.
- 6. Se si utilizza la GUI per aggiornare l'access point, verificare che il browser sia supportato. Durante il processo di aggiornamento, viene visualizzata una finestra popup di stato. Verificare che il browser consenta la visualizzazione di finestre *popup* dall'access point. Microsoft Internet Explorer (IE) 6.0 o versione successiva è un browser supportato. Per ulteriori informazioni sul browser supportato, consultare la sezione <u>Uso dell'interfaccia del browser Web</u> nella <u>guida alla configurazione di Cisco IOS per i Cisco Aironet Access Point</u> <u>autonomi - versione 15.3(3)JE e successive</u>.
- 7. A volte, a causa di un processo di aggiornamento non riuscito, l'access point rimane bloccato in modalità ap: e viene visualizzato il messaggio di errore autorizzazione negata. Per ricaricare il Cisco IOS sull'access point, consultare la sezione <u>Risoluzione dei problemi</u> della <u>guida alla configurazione del software Cisco IOS per i Cisco Aironet Access Point</u> nella <u>versione 15.3(3)JE e successive</u>.

## Informazioni correlate

- Domande frequenti sui download di software Cisco
- Processo di aggiornamento per i controller WLC (Wireless LAN Controller) AireOS
- <u>Supporto tecnico e download Cisco</u>

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).