

目次

[概要](#)

[TANDBERG E20 はレジストラに SIP 設定を変更した後登録しません。 どうすればよいのですか](#)

。

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20 に関連しています。

Q. TANDBERG E20 はレジストラに SIP 設定を変更した後登録しません。 どうすればよいのですか。

A. この問題は頻繁に TANDBERG E20 のレポートによって解決することができます。

Home メニューを開き、> **システム設定** > **管理者設定** > **再始動** 『Settings』 を選択して下さい。
これが助けない場合、正しい SIP 設定を使用している確認して下さいまたはシステム アドミニストレータにことを連絡して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)