

目次

[概要](#)

[TANDBERG Codian 製品はなぜ有効な SSL 認証を受け入れませんか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence スーパーバイザ MSE 8050、Cisco TelePresence MSE 8000、Cisco TelePresence MCU MSE 8510 および Cisco TelePresence によって進められるメディア ゲートウェイに 3610 の製品関連しています。

Q. TANDBERG Codian 製品が有効な SSL 認証を受け入れない理由

A. 時々 TANDBERG Codian 製品は他の装置で動作する X.509 SSL 認証を受け入れません。これは最終的なキャリッジリターンが認証によってキーファイルが抜けているのでほとんどの場合があります。

この問題を解決するために、認証やキーファイルを開き、ファイルの最終的なテキスト行にキャリッジリターンがあることを確認して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)