

Web インターフェイス による Cisco Aironet 340 シリーズワイヤレスブリッジ への アクセス 方法

severity アドバイザリーID : cisco-sa-20010307-aironet340

初公開日 : 2001-03-07 16:00

バージョン 1.0 : Final

回避策 : [Yes](#)

Cisco バグ ID :

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Web アクセスが設定でディセーブルにされる時でさえ Web インターフェイスによってブリッジの設定を表示し、修正することは可能性のあるです。この問題は Cisco バグ ID CSCdt52783 として文書化されています。この問題は次のハードウェアモデルにあります:

- Aironet AP4500、
- Aironet AP4800、
- Aironet BR100、
- Aironet BR500、
- Cisco Aironet AIR-BR340

修正が含まれているファームウェアリリース 8.55 は最初のイメージです。リストされたデバイスのためのすべての前のファームウェアリリースは脆弱です。Aironet/Cisco Aironet 他の無線製品はこの脆弱性によって影響行いません。このアドバイザリーは

<http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010307-aironet340> で利用できます。

該当製品

修正済みソフトウェア

次のハードウェアモデルは影響を受けています:

- Aironet AP4500、

- Aironet AP4800、
- Aironet BR100、
- Aironet BR500、
- Cisco Aironet AIR-BR340

それらはの次のファームウェアリリース実行する場合この問題に脆弱です:

- 7.X
- 8.07
- 8.24

リリース 8.55 はこの脆弱性が固定の最初のリリースです。 Aironet/Cisco Aironet 他の無線製品はこの問題から影響を受けません。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.0	2001-March-07	初回公開リリース
--------------	---------------	----------

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。