

Cisco VPN 3000 Concentrator の脆弱性

severity アドバイザリーID : cisco-sa-
20030507-vpn3k [CVE-
2003-
0260](#)
初公開日 : 2003-05-07 16:00 [CVE-
2003-
0258](#)
バージョン 1.2 : Final [CVE-
2003-
0259](#)
回避策 : [Yes](#)
Cisco バグ ID :

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

このアドバイザリーは Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータおよび Cisco VPN 3002 Hardware Client のための脆弱性を文書化します。これらの脆弱性は Cisco バグ ID CSCea77143 (IPSec over TCP)、CSCdz15393 (SSH)、および CSCdt84906 (ICMP) として文書化されています。これらの脆弱性に対しては、影響を緩和するための回避策があります。、バージョン 4.0.1 および 3.6.7F は Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータおよび Cisco VPN 3002 Hardware Client のためのコードのバージョンにアップグレードしてこれらの文書化された脆弱性すべてから、保護します。

このアドバイザリーは <http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20030507-vpn3k> で掲示されます。

該当製品

修正済みソフトウェア

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータはこれらの脆弱性から影響を受けます。このシリーズはモデル 3005、3015、3030、3060、3080 および Cisco VPN 3002 Hardware Client が含まれています。

DDTS - 説明	該当するリリース
CSCea77143 - IPSec over TCP 脆弱性を有効に すること	<ul style="list-style-type: none">• 4.0.REL• 3.6.REL による 3.6.7E

	<ul style="list-style-type: none"> • 3.5.x • 3.1.x、3.0.x および 2.x.x は影響を受けていません。
CSCdz15393 -不正な SSH 初期化 パケットの脆弱性	<ul style="list-style-type: none"> • 3.6.6 による 3.6.REL • 3.5.x • 3.1.x • 3.0.x • 2.x.x
CSCdt84906 -不正な ICMP トラフィック脆弱性	<ul style="list-style-type: none"> • 3.6.7 による 3.6.REL • 3.5.x • 3.1.x • 3.0.x • 2.x.x

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータが影響を受けたソフトウェアを実行したかどうかを確認するために、Webインターフェイスか Console メニューによってソフトウェアリビジョンをチェックして下さい。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

これらの脆弱性は VPN Client ソフトウェア Cisco VPN 5000 シリーズ コンセントレータに影響を与えません。他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

改訂履歴

リビジョン 1.0	2003-May-7	初回公開リリース
リビジョン 1.1	2003-May-7	該当製品 表を訂正しました。
リビジョン 1.2	2003-May-8	修正済みソフトウェア取得のセクションのリンクを訂正しました。

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な

情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。