

# 目次

[概要](#)

[背景説明](#)

[解決策](#)

## 概要

この資料はよくある間違いを時「設定されないエンドユーザ受信エラー「HTTP 501 記述したものです。

## 背景説明

デフォルトで、Cisco WSA は TCPポート 8080 の Web GUI を実行します。ポート 8080 で動作する GUI Webサーバはプロキシの代わりにクライアントトラフィックに応答するように試みています。

## 解決策

通常、すべてのトラフィックは HTTPS Web GUI にポート 8080 の WSA GUI に入るリダイレクトされます。これによりクライアントはこの接続の種類を可能にしない GUI Webサーバに HTTP 接続要求を送信します。

ブラウザは WSA で設定されるプロキシポートの1つを使用するために設定する必要があります。確認するか、またはどのポートが Web プロキシトラフィックのために有効になるか変更するために、に行ってください:

**GUI -> Security は保守します-> プロキシ 設定-> プロキシへの HTTP ポート**

注：プロキシはポート 80 および 3128 で受信しますデフォルトであります。

注：管理インターフェイスは 22 (SSH)、8080 (HTTP)、および 8443 で動作します (HTTPS)。