

ユーザが Cisco Web セキュリティ アプライアンス経由でポート 8080 を使用してブラウズすると、「HTTP 501 not implemented」エラーが表示される

目次

[はじめに](#)

[背景説明](#)

[解決策](#)

概要

このドキュメントでは、エンドユーザが「HTTP 501 not implemented」というエラーを受け取る場合によくある間違いについて説明します。

背景説明

デフォルトで、Cisco WSA は TCP ポート 8080 で Web GUI を実行します。ポート 8080 で稼働する GUI Web サーバが、プロキシではなくクライアントトラフィックに応答しようとします。

解決策

通常、ポート 8080 上の WSA GUI に到着するすべてのトラフィックは HTTPS Web GUI にリダイレクトされます。これにより、クライアントは HTTP CONNECT 要求を GUI Web サーバに送りますが、このタイプの接続は許可されません。

WSA で設定されたいずれか 1 つのプロキシポートを使用するようブラウザが設定されている必要があります。どのポートで Web プロキシトラフィックが有効になっているかを確認または変更するには、以下に移動します。

[GUI] -> [Security Services] -> [Proxy Settings] -> [HTTP Ports to Proxy]

注：デフォルトで、プロキシはポート 80 および 3128 でリッスンします。

注：管理インターフェイスは 22 (SSH)、8080 (HTTP)、および 8443 (HTTPS) で稼働します。