

CSCvb66655: RV134W の xDSL WAN のための パケット転送モード (PTM) エントリを追加 できません

要約

RV134W ルータに DSL WAN 接続を追加するように試みるときパケット転送モード (PTM) を追加するためにオプションはありません。

識別される日付

2016 年 10月 10 日

解決される日付

2017 年 3月 29 日

影響を受ける製品

RV134W v1.0.0.21

問題説明

記述されている問題を確認したいと思う場合下記のようにステップに従って下さい:

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはネットワーク > WAN > WAN設定を選択し。



呼び出します。 WAN 接続エリアの xDSL WAN 表の下で、**Add Row** ボタンをクリックして下さい。

WAN Connection

xDSL WAN		
Select	Connection Name	PVC
<input type="checkbox"/>	DSL_ATM_WAN_0_33_R	0/33
<input type="checkbox"/>	DSL_PTM_WAN_1_1_R	N/A

ステップ 3 DSL 設定エリアの下で、転送モードは ATM に設定 されます。 PTM を設定する 方法がありません。

Add DSL WAN Connection

Internet Connection Type: Bridged Mode Only
 RFC 2684 Bridged (DHCP or Static mode)
 RFC 2684 Routed (IPoA)
 PPPoE
 PPPoA

DSL Settings

Multiplexing: LLC VC

解決策

この問題は RV134W の次のファームウェアリリースで解決されます。