

# SG350XGがファームウェアをダウンロードして ファイルを設定できない

## 指定日

May 26, 2017

## 解決日

2017年9月8日

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェアバージョン	下記で修正
SG350X	2.2.0.X	2.3.5.63
SG550XG	2.3.0.130	2.3.5.63

## 問題の説明

場合によっては、アクティブスイッチオーバー（元のアクティブからスタンバイへの切り替え）後、またはユニットが切断されてスタックに再接続された後に、ユニットがスタックに再接続されない場合があります。

このドキュメントの用語に慣れていない場合は、[Cisco Business:新しい用語の用語集](#)。

## 解決策

この問題は、ファームウェアバージョン2.3.5.63にアップグレードする際に修正されています。アップグレードするには、[ここ](#)をクリックして手順を確認してください。

© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.