

# SG350XG、Sx550X: スイッチは USB フラッシュ ドライブを認識しません

## 識別される日付

2017 年 5月 23 日

## 解決される日付

2017 年 9月 8 日

## 影響を受ける製品

モデル	ファームウェア バージョン	下記で修正
SG350XG、Sx550X	2.2.0.x	2.3.0.130

## 問題の説明

USB フラッシュドライブが挿入される時マスターするべきバックアップからのユニット スイッチオーバがスイッチの USB インターフェイス 検出する後 ( キーのディスク )。

## 解決策

この問題はファームウェアのバージョン 2.3.0.130 にアップグレードするとき固定です。 [アップグレードするために、手順のためにここをクリックして下さい。](#)