

# 目次

## [概要](#)

[問題：低下させた Hd 侵略の不良な FSC 16 の Customers レポート  
トラブルシューティング](#)

## [解決策](#)

[単一 FSC のドライブの極度のコンデンサー失敗](#)

## 概要

この資料は Cisco Aggregated サービス ルータ ( ASR ) のファブリックおよびストレージ カード ( FSC ) の特定のハードウェア上の問題を 5500 記述したものです。

## 問題：低下させた Hd 侵略の不良な FSC 16 の Customers レポート

### トラブルシューティング

これらのエラーは syslog のトラブルシューティングを開始するとき報告されます。

このエラーログが表示されれば:

スマートなテストを実行し、この問題が高温と関連していないかどうか確認することは賢明常にです。

スマートなテストがあるので高温に関係しなかった完了できます発行します承諾して下さい。

## 解決策

### 単一 FSC のドライブの極度のコンデンサー失敗

時々 1 つは無効なパーティションまたはイメージ状態にまたは単一 FSC のドライブ両方変わります。

これは単一 FSC のドライブにある極度のコンデンサーが失敗される場合起こる可能性があります。この失敗はそれがどちらかがドライブ取り替えられるまたは FSC である常置ドライブ障害ので回復することができません。

詳細事項に関しては Cisco TAC に連絡して下さい。

これがあらゆるドライブについては見られる場合、そのドライブに極度のコンデンサー失敗があります。

これらのログはアクティブな管理 入出力 カードのデバッグ コンソール ログで表示されます ( 縮小 ) 。

特定のエラーをログオンしますチェックして下さい

1. アクティブな縮小カードのコンソール出力をデバッグして下さい
  2. hdctrl マッピングをデバッグして下さい
  3. hdctrl 履歴をデバッグして下さい
- そしてこれは supercapacitor 失敗を確認します。