



新機能と更新情報

- [新機能と更新情報 \(1 ページ\)](#)

新機能と更新情報

この表では、Cisco Nexus 9000 Series NX-OS トラブルシューティングガイド、リリース 10.5 (x) に記載されている新機能および変更機能をまとめています。

表 1: 新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
Packet Tracer	パケットトレーサのトラブルシューティングツールのサポートが追加されました。これにより、ネットワークプロセッサ ASIC でパケットをキャプチャして、ネットワーク パケット パスの問題をトラブルシューティングできます。	10.5 (3) F	パケットトレーサでパケットフローをトラブルシューティング
CoPP 整合性チェッカー	すべてのコントロールプレーン ACL に対して CoPP チェックをより効果的に実行するために、新しい CoPP 整合性チェッカーの show コマンドが追加されました。	10.5 (3) F	整合性チェッカーコマンド

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
レイヤ 3 整合性チェッカー サポート	Cisco N9364E-SG2-Q スイッチでレイヤ 3 整合性チェッカーのサポートが追加されました。	10.5 (3) F	マルチキャスト整合性チェッカー
CoPP 構成の一貫性	CoPP 構成の一貫性をチェックするためのサポートが追加されました。	10.5 (2) F	整合性チェッカーコマンド
ダイナミック ロード バランシングのトラブルシュート ECMP	DLB ECMP をトラブルシューティングするための整合性チェッカーのサポートを追加	10.5 (2) F	ダイナミックロードバランシングのトラブルシュート
show consistency-checker storm-control [brief detail]	コマンド show consistency-checker storm-control に概要と詳細のキーワードが追加されました。	10.5(1)	整合性チェッカーコマンド

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。