



## 不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)

## Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwd59033</a>	出力ドロップが 0 ~ 27487XXXXXXXXX の間でフラッピングする
<a href="#">CSCwe62246</a>	9400-HA : ISSU 中に MKA プロセスがクラッシュするため、スタンバイがリブートする

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwd07000</a>	C9410 のラインカードが「other」ステータスになり、アップグレードやパワーサイクルの後にスタンバイが完全に起動しない
<a href="#">CSCwb53649</a>	100G : snmpwalk で DOM 値が正しく出力されない

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合

ID	見出し
<a href="#">CSCwc35584</a>	stby AppGigE が有効になっている場合、ISSU または stby リロードの後にスイッチオーバーが続くと、マルチキャストトラフィックが停止することがある

## Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合

次の問題はこのリリースで解決済みです。

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。