



解決済みの問題

- [リリース 6.0\(1.251006\) で解決済みの問題 \(1 ページ\)](#)
- [リリース 6.0\(1.251005\) で解決済みの問題：なし \(1 ページ\)](#)

リリース 6.0(1.251006) で解決済みの問題

ここでは、解決済みの問題について簡単に説明します。

不具合 ID	説明	影響を受ける最初のバージョン	リリースで解決済み
CSCwb30566	MTS ウォッチドッグハートビートがタイムアウトすると、ユニファイ Edge シャーシ管理コントローラで予期しない再起動が発生する場合があります。これは、mtsmanager と mtswdwatcher の間でポーリング間隔が一致しないことが原因で発生し、Intersight でのシステム リセットと NetworkInterClusterLinkStateDown アラームの誤った検出が発生する可能性があります。この問題には回避策はありません。サポートについては、Cisco TAC にお問い合わせください。	6.0 (1.251005)	6.0(1.251006)

リリース 6.0(1.251005) で解決済みの問題：なし

リリース 6.0(1.251005) で解決済みの問題：なし

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。