



2024 年 8 月

- [今回のリリースでの新機能 \(1 ページ\)](#)
- [このリリースでの変更点 \(1 ページ\)](#)
- [問題 \(2 ページ\)](#)

今回のリリースでの新機能

次の新リリースが、Cisco Spaces に導入されています。

ロケーション サービス リリース 3.1.0.156

導入された新機能は次のとおりです。

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ、Cisco IOS XE 17.15.1 の UWB AP から AP レンジングのサポート
- Netconf 接続を含む Cisco Spaces : コネクタ 接続テストの機能拡張
- 次の問題が対処されています。
 - 大量のトラフィックがある場合に、重複接続と特殊なケースが原因で発生するデータドロップの問題
 - パブリッシャが原因で発生するローカル Firehose データドロップの問題
 - Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラのログイン情報が Cisco Spaces : コネクタ ログに出力されるセキュリティの問題
 - AP AnyLocate 機能の気圧データ収集の問題

このリリースでの変更点

Cisco Spaces ダッシュボード では、次の機能強化が加えられました。

このリリースでは、バックエンド操作を最適化することで Cisco Spaces のパフォーマンスが向上し、信頼性と効率が向上します。また、問題の修正に対処するためのプラットフォームライブラリのアップグレードも含まれています。

パフォーマンスの強化には、次の最適化が含まれます。

- マップサービス統合 API
- マップのインポートプロセス
- デジタル化に関する統計情報

問題

「問題」では、Cisco Spaces アプリケーションでの予期しない動作について説明します。

未解決の問題

この項では、Cisco Spaces のこのリリースの未解決の問題を示します。

表 1: Cisco Spaces の未解決の問題

問題識別子	問題の説明
CSCwk97830	Hotspot 3.1 : OpenRoaming プロファイルを更新すると、Hotspot 3.1 の Domain Name System (DNS) 設定が削除されます。

解決済みの問題

この項では、Cisco Spaces のこのリリースで解決された問題を示します。

表 2: Cisco Spaces の解決済みの問題

問題識別子	問題の説明
CSCwj71573	コントローラステータスは、コネクタでは「Degraded」と表示されるが、コントローラでは「Active」と表示される

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。