

포트 8080을 사용하여 Cisco Web Security Appliance를 통해 검색할 때 "HTTP 501 not implemtd" 오류가 발생합니다.

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 최종 사용자가 "HTTP 501이 구현되지 않음" 오류를 수신할 때 발생하는 일반적인 오류에 대해 설명합니다.

배경 정보

기본적으로 Cisco WSA는 TCP 포트 8080에서 웹 GUI를 실행합니다. 포트 8080에서 실행되는 GUI 웹 서버가 프록시 대신 클라이언트 트래픽에 응답하려고 합니다.

솔루션

일반적으로 포트 8080에서 WSA GUI로 들어오는 모든 트래픽은 HTTPS 웹 GUI로 리디렉션됩니다. 이로 인해 클라이언트가 GUI 웹 서버에 HTTP CONNECT 요청을 전송하게 되며 이 연결 유형은 허용되지 않습니다.

WSA에 구성된 프록시 포트 중 하나를 사용하도록 브라우저를 설정해야 합니다. 웹 프록시 트래픽에 대해 활성화된 포트를 확인하거나 변경하려면 다음으로 이동하십시오.

GUI -> Security Services -> Proxy Settings -> 프록시에 대한 HTTP 포트

참고:기본적으로 프록시는 포트 80 및 3128에서 수신 대기합니다.

참고:관리 인터페이스는 22(SSH), 8080(HTTP) 및 8443(HTTPS)에서 실행됩니다.