

# Cisco 비즈니스 장치를 위한 자동화된 소프트웨어 배포

Cisco Automated Software Distribution Service는 소프트웨어 정보를 제공하고 URL을 다운로드하여 디바이스/애플리케이션을 최신 버전으로 업그레이드할 수 있도록 지원합니다.

## 문제 설명

2022년 3월 1일, Cisco ASD(Automated Software Distribution) 서비스가 버전 3.0에서 버전 4.0으로 업그레이드됩니다. 따라서 Cisco Business 포트폴리오의 일부 제품은 더 이상 cisco.com에서 펌웨어 업데이트를 자동으로 검색하고 적용할 수 없습니다.

영향을 받는 제품은 다음과 같습니다.

- RV260/RV160 시리즈 - 모든 펌웨어 버전
- RV34x series - 모든 펌웨어 버전
- Cisco CBW(Business Wireless) 액세스 포인트 - 펌웨어 버전 10.6.1.0 이상
- Cisco Business Dashboard(CBD) 2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x 이상
- CB Mobile App 1.1 이상
- CB 무선 앱

## 해결 방법

### RV 라우터

RV260, RV160 및 RV34x 시리즈 라우터의 경우 [Cisco 소프트웨어 다운로드](#) 웹 페이지에서 펌웨어를 수동으로 다운로드하고 웹 사용자 인터페이스를 사용하여 디바이스에 적용하여 업데이트를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [내용은 디바이스에서 펌웨어를 다운로드하고 업그레이드하는 방법](#)을 참조하십시오.

### CBW

CBW 장비에 대한 자동 펌웨어 업데이트를 수행하는 데 문제가 있는 경우, 단계를 따라 최신 펌웨어를 수동으로 다운로드하여 네트워크의 CBW 액세스 포인트에 적용하기만 하면 됩니다. 그런 다음 후속 업데이트를 자동으로 설정할 수 있습니다! 자세한 내용은 [Cisco Business Wireless Access Point의 소프트웨어 업데이트](#)에 대한 기사를 참조하십시오.

### 도움

CBD를 버전 2.4.0 이상으로 업데이트합니다. [Cisco Business Dashboard용 펌웨어 업그레이드](#)에 대한 기사는 이 단계를 진행하는 데 도움이 됩니다.

## CB 모바일 앱

앱을 앱 스토어에서 버전 1.2로 업데이트합니다.