



Nieuwe en gewijzigde informatie

- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(7), op pagina 1
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(6), op pagina 4
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(5), op pagina 5
- Nieuw en veranderd voor firmwareversie 11.3(4), op pagina 6
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(3), op pagina 7
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(2), op pagina 9
- Nieuw en gewijzigd voor de Cisco IP-telefoon 6871-serie voor meerdere platforms met firmware 11.3(1), op pagina 13
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(1), op pagina 13
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(4), op pagina 15
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)SR1, op pagina 16
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3), op pagina 16
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.2(2), op pagina 18
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.2(1), op pagina 19
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(2), op pagina 20
- Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(1), op pagina 21

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(7)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp over het toevoegen van de nieuwe functie <code>Inert</code> is bijgewerkt	Configureren op lijntoetsen
De taak voor de nieuwe functie <code>Inerte modus</code> voor <code>PLK-configuratie</code> is toegevoegd	Een lijntoets afsluiten Een lijntoets afsluiten op een toetsuitbreidingsmodule

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen zijn bijgewerkt om een vereiste toe te voegen voor de nieuwe functie <code>Inerte modus voor PLK-configuratie</code>	<p>Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen</p> <p>De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule</p> <p>De werking van de LED voor de lijntoets selecteren</p> <p>De telefoon configureren om de lijnen van meerdere gebruikers te bewaken</p> <p>De telefoon configureren om de lijnen van een enkele gebruiker te bewaken</p>
De taak over hoe de spam-indicatie van binnenkomende gesprekken te ondersteunen, is toegevoegd	Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken
Het onderwerp over het toevoegen van een verwijzing naar het onderwerp “Spam-indicatie voor inkomende Webex-gesprekken” is bijgewerkt	Spam-indicatie voor inkomende gesprekken
Het onderwerp voor de functie <code>Ondersteuning VPN-verbinding</code> is toegevoegd	<p>Een VPN-verbinding vanaf de telefoon instellen</p> <p>De VPN-status weergeven</p> <p>Een VPN-verbinding instellen op de webpagina van de telefoon</p> <p>Parameters voor VPN-instellingen</p> <p>De telefoon vanaf de webpagina van de telefoon opnieuw opstarten</p>
Het onderwerp over het toevoegen van de functie <code>Ondersteuning VPN-verbinding</code> is bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp over het toevoegen van de sneltoetsen van de telefoonmenu's VPN instellingen en VPN status is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
Het onderwerp over het toevoegen van nieuwe velden van de functie <code>Ondersteuning VPN-verbinding</code> is bijgewerkt	Netwerkconfiguratievelden
De taak over hoe de ondersteuning voor LDAP Unified-zoekopdrachten in te schakelen, is toegevoegd	LDAP Unified-zoekopdracht inschakelen
De taak over hoe de functie <code>Directe PLK-configuratie</code> in te schakelen, is toegevoegd	Directe PLK-configuratie inschakelen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen voor de functie <code>Directe</code> <code>PLK-configuratie</code> zijn bijgewerkt	<p>Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen</p> <p>Parameters voor functies van lijntoetsen</p> <p>Een snelkiesnummer configureren op een lijntoets</p> <p>Parameters voor het monitoren van één lijn</p> <p>Parkeerfunctie toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Een lijntoets configureren voor toegang tot het menu Directie en Assistent</p> <p>Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Een uitgebreide functie aan een lijntoets toevoegen</p> <p>Het toestel van een lijntoets inschakelen</p> <p>Een XML-service toevoegen aan een lijntoets</p> <p>Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.</p> <p>De PLK voor voicemail op een lijnsleutel configureren</p> <p>De PLK voor voicemail op de telefoon configureren</p> <p>De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule</p>
De taak over hoe een USB-poort uit te schakelen, is toegevoegd	De USB-poort uitschakelen
Het onderwerp over het vermelden van de algemene gespreksrecords die de gebruikers kunnen weergeven, is bijgewerkt	Het venster weergeven
Het onderwerp over het bijwerken van de tabel is bijgewerkt	Velden van Gespreksstatistieken
Het onderwerp over het toevoegen van meer stappen is bijgewerkt	Wachtwoord voor de gebruiker instellen
De taak over hoe een proxyserver op de webpagina van de telefoon in te stellen, is toegevoegd	Een proxyserver instellen
Het onderwerp over de functie <code>HTTP-proxy-ondersteuning</code> is toegevoegd	Parameters voor HTTP-proxyinstellingen
Het onderwerp over het toevoegen van de functie <code>HTTP-proxy</code> is bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp over het toevoegen van de sneltoets van het telefoonmenu HTTP-proxyinstellingen is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
Het onderwerp over het toevoegen van nieuwe velden van de functie <code>HTTP Proxy</code> is bijgewerkt	Netwerkconfiguratievelden

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp over het vermelden van de HTTP-proxyinstellingen is bijgewerkt	Uw telefoon in gebruik nemen met de activeringscode DNS SRV gebruiken voor HTTP-inrichting Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen Uw telefoons instellen voor onboarding via activeringscode
De taak voor ondersteuning van Webex-contactpersonen toegevoegd	Webex-contactpersonen activeren op de telefoon
De taak voor ondersteuning van Webex-contactpersonen op een lijntoets is toegevoegd	Webex-contactpersonen configureren op een lijntoets.
De taak voor Webex-contactpersonen op een schermtoets is toegevoegd	Een schermtoets voor Webex-contactpersonen toevoegen
Het onderwerp voor Webex-contactpersonen op PSK en PLK is bijgewerkt	Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK
De taak voor ondersteuning van Webex-gesprekslogboeken is toegevoegd	Webex-gesprekslogs activeren op de telefoon
Het onderwerp om een probleem met het verbinden van de telefoon met Webex op te lossen, is toegevoegd	Kan de telefoon niet verbinden met Webex

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(6)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taak is bijgewerkt om de situaties toe te voegen waarin de focus naar het inkomende gesprek wordt verplaatst.	De focus op de actieve oproep behouden
Beschrijving van Gesprekken doorschakelen bijgewerkt	Telefoonfuncties
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter Schermtoets Doorschakelen toe te voegen	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen
De schermtoets in het onderwerp voor de nieuwe functie is bijgewerkt	Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen
Het onderwerp is bijgewerkt om de taalondersteuning voor Frans (Canada) toe te voegen	Instellen voor Latijnse en Cyrillische talen
	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
	Woordenboeken en lettertypen instellen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De beschrijving van de parameter <code>Weergavekenmerken</code> is bijgewerkt	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het nieuwe taakonderwerp om te beperken dat gebruikers het beltoonvolume regelen, is toegevoegd	Beperken dat de gebruiker het beltoonvolume regelt
Het taakonderwerp voor de niet-beschikbaarheid van de schermtoets NST is bijgewerkt	Statussynchronisatie NST via XSI-service inschakelen
Het taakonderwerp voor de niet-beschikbaarheid van de schermtoets Doorschakelen is bijgewerkt	Statussynchronisatie Gesprekken doorschakelen via XSI-service activeren
Het taakonderwerp voor niet-beschikbaarheid van de schermtoets Opslaan op het scherm Persoonlijk contact Broadsoft toevoegen , is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Het taakonderwerp voor de schermtoets Selecteren op het scherm Functie selecteren is bijgewerkt.	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen
Het nieuwe onderwerp voor de verbinding met Webex-cloud toegevoegd	Telefoon verbinden met Webex Cloud
	Een telefoon activeren voor verbinding met Webex Cloud
Het nieuwe onderwerp voor PRT genereren vanuit Cisco Webex Control Hub toegevoegd	Telefoonproblemen melden via Webex Control Hub
Het nieuwe onderwerp om opnieuw op te starten vanaf Cisco Webex Control Hub toegevoegd	De telefoon opnieuw opstarten vanaf Webex Control Hub
Het nieuwe onderwerp voor het oplossen van een downgrade-probleem toegevoegd	Na een downgrade worden opgeslagen wachtwoorden ongeldig

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(5)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp is bijgewerkt om een dubbele zin te verwijderen	Voicemail configureren
Het onderwerp is herschreven.	Voicemail configureren voor een toestel
Het onderwerp is bijgewerkt en bevat nu een referentlink.	Indicator voor wachtend bericht configureren
Het onderwerp is bijgewerkt om nieuwe parameters toe te voegen	Parameters voor voicemailserver en nieuw bericht
De taak is toegevoegd over het inschakelen van de functie	De focus op de actieve oproep behouden

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp is bijgewerkt om Status vernieuwen van het MIC-certificaat toe te voegen	Downloadstatus weergeven
De taak is toegevoegd over het vernieuwen van het MIC-certificaat	Het MIC-certificaat vernieuwen
Het onderwerp voor de functie MIC-certificaat vernieuwen door de SUDI-service is toegevoegd	Parameters voor vernieuwen van het MIC-certificaat door de SUDI-service
Het onderwerp is toegevoegd ter ondersteuning van STIR/SHAKEN	Spam-indicatie voor inkomende gesprekken
De taak voor op dialogen gebaseerde gedeelde lijnen is toegevoegd	Weergave op basis van dialoog toevoegen voor gedeelde lijnen
Het onderwerp over het instellen van de upgraderegulering voor de Cisco-hoofdtelefoons is toegevoegd	De upgraderegulering instellen voor de Cisco-hoofdtelefoon
Het onderwerp voor de Cisco-hoofdtelefoonserie 700 is bijgewerkt.	Rapport headset inventaris

Nieuw en veranderd voor firmwareversie 11.3(4)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het configureren van een telefoon om de verbonden of niet-verbonden randapparatuur te rapporteren aan de server is toegevoegd.	Rapport headset inventaris
Een nieuw onderwerp toegevoegd voor RTL-taalondersteuning	Instellen voor RTL-talen
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
Het bestaande onderwerp bijgewerkt met RTL-taalvermeldingen	Woordenboeken en lettertypen instellen
De taak toegevoegd over het inschakelen van SSRC-reset om een gespreksoverdrachtsfout te voorkomen	SSRC-reset inschakelen voor nieuwe RTP- en SRTP-sessies
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter SSRC Reset op RE-INVITE toe te voegen	RTP-parameters
Het nummer van de DNS SRV-records is bijgewerkt	Redundantie SIP-proxy
De taak toegevoegd over het uitschakelen of inschakelen van de functie Bit niet fragmenteren	DF Bit uit- of inschakelen

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(3)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe parameter Contactpersonen toevoegen aan uw persoonlijke telefoonlijst is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Relevante onderwerpen voor leidinggevende en assistent toegevoegd voor alleen de Cisco IP-telefoon 6871 voor meerdere platforms	Alfanumeriek kiezen inschakelen voor leidinggevend De voorkeur voor de rol van directie-assistent instellen. Selectie logica van de rol van Executive-assistent Managers en assistenten Synchronisatie van instellingen voor managers-assistenten Nummerplan voor managers en assistenten Een lijntoets configureren voor toegang tot het menu Directie en Assistent Serviceactiveringscodes voor managers en assistenten Programmeerbare schermtoetsen voor managers en assistenten Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm Parameters voor het menu Zichtbaarheid Menu Directie of assistent wordt niet weergegeven

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen met betrekking tot leidinggevend en assistenten voor alleen de Cisco IP-telefoon 6871 voor meerdere platforms zijn bijgewerkt	<p>Telefoonfuncties</p> <p>Functietoetsen en schermtoetsen</p> <p>Functietoets synchroniseren inschakelen</p> <p>Statussynchronisatie NST en Gesprekken doorschakelen</p> <p>Het LED-gedrag lijntoets aanpassen</p> <p>Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm</p> <p>Parameters voor het menu Zichtbaarheid</p> <p>Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK</p> <p>Configureren op lijntoetsen</p> <p>Synchronisatie van instellingen tussen telefoon en server inschakelen</p> <p>Programmeerbare lijntoetsen</p> <p>Programmeerbare schermtoetsen</p> <p>Voorbeelden van cijferreeksen</p> <p>Activeringscodes verticale service</p>
De onderwerpen voor de functie Synchronisatie van wachtstand en anonieme gespreksweigerings zijn toegevoegd	<p>Synchronisatie van anonieme oproepweigerings via XSI-service inschakelen</p> <p>Functie-activeringscode instellen voor het weigeren van anonieme oproepen</p> <p>Synchronisatie van gesprek in de wachtstand inschakelen via de XSI-service</p> <p>Functie-activeringscode instellen voor wachtend gesprek</p>
Het taakonderwerp voor het weergeven of verbergen van het menutekstvak Niet beschikbaar van de agentstatus op de telefoon is toegevoegd	Het menu tekst van de agent status op de telefoon weergeven of verbergen
Het taakonderwerp voor het configureren van functietoetsen voor verschillende typen belgeschiedenislijsten is toegevoegd	Schakel schermtoetsen in voor het menu Oproepgeschiedenislijst
Het onderwerp om nieuwe parameters toe te voegen PRT HTTP-header en PRT HTTP-headerwaarde is bijgewerkt	Parameters voor het Hulpprogramma Probleemrapportage configureren
Het onderwerp om de parameter Ondersteuning voorwaarden toe te voegen en de parameter SIP 100REL inschakelen is bijgewerkt	Parameters voor SIP-instellingen voor toestelnummers

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp voor het scherm Productinformatie op de telefoon is bijgewerkt.	Het venster Telefoongegevens weergeven
Het onderwerp is toegevoegd voor het aanpassen van de product configuratieversie	De versie van de productconfiguratie aanpassen
De parameters <code>poort</code> en <code>gebruikers-id</code> in het onderwerp zijn bijgewerkt.	Parameters voor het instellen van aanwezigheid
Het onderwerp is toegevoegd voor het gebruik van de DNS SRV-records voor de BroadSoft-XMPP-	Gebruik DNS SRV voor XMPP

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.3(2)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De taken voor de menusnelkoppelingen met functies van PLK en PSK zijn toegevoegd.	Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets Sneltoetsen voor menu koppeling op PLK en PSK Een uitgebreide functie aan een lijntoets toevoegen Configureren op lijntoetsen Voeg een menusnelkoppeling aan een programmeerbare softkey toe
De onderwerpen voor de functie voor beheer van gebruikersauthenticatie toegevoegd	De verificatievereiste bepalen om toegang te krijgen tot de telefoonmenu's Parameters voor gebruikersverificatiebeheer
De taken voor het toevoegen van menusnelkoppelingen of functies aan de toetsen van een toetsuitbreidingsmodule zijn toegevoegd.	De gebruiker functies laten configureren op lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule Een menusnelkoppeling toevoegen aan een lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule Een uitgebreide functie aan een lijntoets van een toetsuitbreidingsmodule toevoegen
De onderwerpen over functies in PLK en PSK bijwerken met menusnelkoppelingen	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen Parameters voor programmeerbare schermtoetsen
De onderwerpen voor de functie activeringscode synchroniseren zijn toegevoegd	Functie-activeringscodesynchronisatie inschakelen voor het doorschakelen van alle oproepen Functie-activeringscode instellen voor de service Alle gesprekken doorschakelen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
De onderwerpen met de redundantieverbeteringen van de SIP-proxy zijn toegevoegd	Redundantie SIP-proxy SIP-proxy failover SIP-proxy terugval
De taakcontext is bijgewerkt om de redundantie van de SIP proxy te ondersteunen	Het SIP-transport configureren
De beschrijving van de functie voor het weergeven van de naam en het nummer van de beller is bijgewerkt.	Telefoonfuncties
De taak voor het configureren van de naam en het nummer van de beller en de nummerweergave in inkomende gespreksmeldingen is toegevoegd	Bellernummer weergeven in plaats van naam niet-omgezette beller
De taak toegevoegd over het uitschakelen van het zoeken naar contactpersonen in alle mappen	Schakel het zoeken naar contactpersonen uit in alle telefoonboeken
De taak voor het uitschakelen van de persoonlijke lijst is toegevoegd	Persoonlijke telefoonlijst uitschakelen
De taak voor het verbergen van menu-items op het telefoonscherm is toegevoegd	Een menu-item verbergen zodat deze niet wordt weergegeven op het telefoonscherm
Het referentieonderwerp voor de functie voor menuzichtbaarheid toevoegen	Parameters voor het menu Zichtbaarheid
De taak voor het configureren van adreslijstservices op de webpagina van de telefoon is toegevoegd.	Telefoonlijstservices configureren
Het referentieonderwerp voor de adreslijstservices is toegevoegd	Parameters voor telefoonlijstservices
Het referentieonderwerp om de nieuwe parameters toe te voegen voor de functie voor het verbeteren van de adreslijst is bijgewerkt	Parameters voor XSI-telefoonservice
Het referentieonderwerp voor de functie voor het verbeteren van de telefoonlijst zijn bijgewerkt	Functietoetsen en schermtoetsen
Het referentieonderwerp over een probleemoplossingscasus voor de functie voor het verbeteren van adreslijsten is toegevoegd	Telefoon geeft contactpersonen niet weer
De taak om meer informatie toe te voegen over het inschakelen van de instelling gesprekken doorschakelen op het tabblad gebruiker is bijgewerkt.	Gesprek doorschakelen activeren op het tabblad Gebruiker
Het referentieonderwerp over de parameters voor instellingen voor het doorschakelen van gesprekken op het tabblad gebruiker is toegevoegd	Parameters voor Gesprekken doorschakelen op het tabblad Gebruiker inschakelen

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het referentieonderwerp voor het toevoegen van nieuwe functies is bijgewerkt.	Functietoetsen en schermtoetsen
Update de beschrijving van de indicator voor nieuwe berichten	Telefoonfuncties
Het onderwerp voor het toevoegen van voicemail is bijgewerkt	Programmeerbare lijntoetsen
Het toegevoegd onderwerp over het configureren van de voicemail PLK op een lijntoets	De PLK voor voicemail op een lijnsleutel configureren
Het onderwerp PLK voor voicemail op een KEM-toets toevoegen	De voicemail PLK op een Key Expansion Module-knop configureren
Het onderwerp PLK voor voicemail op de telefoon toevoegen	De PLK voor voicemail op de telefoon configureren
Het referentieonderwerp voor de tekenreeksyntaxis die wordt gebruikt in de functie Voicemail PLK is toegevoegd	String-syntaxis voor voicemail PLK
Het onderwerp voor het toevoegen van de voicemail PLK-functie is bijgewerkt.	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen
Het onderwerp voor het toevoegen van nieuwe functies is bijgewerkt.	Configureren op lijntoetsen
Het onderwerp voor het toevoegen van de nieuwe stap voor MWI is bijgewerkt.	De werking van de LED voor de lijntoets selecteren
Het onderwerp bijwerken om een tabel toe te voegen	Het LED-gedrag lijntoets aanpassen
De onderwerpen voor het oplossen van relevante problemen met PLK voor voicemail zijn toegevoegd	Bericht over mislukte SIP-abonnement Aantal voicemailberichten wordt niet weergegeven Kan het gesprek niet starten met snelkeuze voor voicemailberichten Aanmelden bij een voicemailaccount is mislukt Voicemail PLK-opties worden niet weergegeven op de telefoon
Het onderwerp voor de ondersteuning van de automatische RTP-transport (Real-Time Transport Protocol) is bijgewerkt	Een veilig toestel instellen
De parameters van de Client-DN, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Verificatiemethode voor de LDAP-adreslijst zijn bijgewerkt.	Parameters voor LDAP-telefoonlijst

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Het onderwerp om de toeganglogica tot de LDAP-adreslijst weer te geven is toegevoegd	Overzicht van LDAP-namenlijst
De indeling van de firmware-versie (SWVER) is bijgewerkt	Variabelen voor macro-uitbreiding Macrovariabelen Voorwaardelijke expressies
Het onderwerp voor het verbeteren van de functie gesprek parkeren is bijgewerkt.	Gesprek parkeren met één knop configureren
Het onderwerp om vereisten toe te voegen, is bijgewerkt en de korte beschrijving is bijgewerkt.	Hoteling op een telefoon inschakelen
Het onderwerp om de functie Flexibele zitplaatsen van BroadWorks te beschrijven en de functie in te schakelen is toegevoegd	Flexibele zitplaatsen op een telefoon inschakelen
Het onderwerp voor het inschakelen van EM voor de gebruiker is toegevoegd	Toestelmobiliteit op een telefoon inschakelen
Het onderwerp om de reverse lookup voor namen voor lokale contactpersonen voor BroadWorks-serverlogboeken te ondersteunen is bijgewerkt	Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen
De taak voor het configureren van StartTLS is toegevoegd	Start TLS configureren
Het onderwerp voor het toevoegen van “StartTLS” is bijgewerkt	Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	De coderingslijst configureren
Het onderwerp voor “StartTLS” is bijgewerkt	Parameters voor LDAP-telefoonlijst
Het onderwerp voor “StartTLS” is bijgewerkt	Vergelijking XML en TR-069-parameter
Het onderwerp om de functie voor reverse lookup van namen te ondersteunen, is bijgewerkt	Reverse lookup voor namen inschakelen
Het onderwerp is bijgewerkt om de nieuwe parameter van de functie toe te voegen	Parameters voor instellen van callcenter-agent
De beschrijving van de Aanmeldings- en afmeldingsprocedure voor agenten is bijgewerkt voor de functie	Configureren op lijntoetsen
De taak voor de synchronisatie van de ACD-functie is toegevoegd	De ACD-status herstellen

Nieuw en gewijzigd voor de Cisco IP-telefoon 6871-serie voor meerdere platforms met firmware 11.3(1)

Revisie	Nieuwe en gewijzigde secties
De hardware-gerelateerde onderwerpen zijn bijgewerkt met Cisco IP-telefoon 6871 voor meerdere platforms	<p>Het overzicht van de Cisco IP-telefoon 6800-serie voor meerdere platforms</p> <p>Verbindingen voor Cisco IP-telefoon 6871 voor meerdere platforms</p> <p>Knoppen en hardware van de Cisco IP-telefoon 6871 voor meerdere platforms</p> <p>Installeer uw nieuwe Cisco IP-telefoon 6800-serie voor meerdere platforms</p> <p>Fysieke en operationele omgevingspecificaties</p> <p>Voedingsvereisten telefoon</p>
De ondersteunde Cisco-headsets zijn toegevoegd	Headsets

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.3(1)

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een nieuwe taak toegevoegd om de functie Automatische inrichting met een korte activeringscode te ondersteunen.	Automatische inrichting met een korte activeringscode inschakelen
Onderwerpen toegevoegd voor ondersteuning van HTTP-inrichting met DNS-servers	DNS SRV voor HTTP-inrichting
Taken toevoegen om de het MPP-besturingssysteem te versterken	<p>De firewall inschakelen</p> <p>Uw firewall configureren met extra opties</p>
Een nieuwe taak toegevoegd voor het configureren van een coderingslijst	De coderingslijst configureren
Een taak en de bijbehorende parameters toegevoegd ter ondersteuning van de door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane	Door de client geïnitieerde modus voor beveiligingsonderhandelingen over mediaplane inschakelen
Een taak toegevoegd voor het inschakelen van de hostnaam-verificatie voor een lijn die gebruikmaakt van SIP via TLS	Hostnaamverificatie inschakelen voor SIP via TLS

Revisie	Nieuw en gewijzigd
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de functie Gesprek parkeren met één knop.	Gesprek parkeren met één knop configureren
Een taak en de parameter voor multicast-paging toegevoegd	Multicast-paging configureren Parameters voor meerdere paginggroepen
Een taak en de bijbehorende parameters ter ondersteuning van de externe SDK-functie toegevoegd	Een telefoon instellen voor externe SDK Parameters voor de WebSocket-API
Taak toevoegen voor de configuratie van een programmeerbare schermtoets (PSK) met DTMF-ondersteuning.	Een PSK met DTMF-ondersteuning configureren
Een taak toegevoegd over het inschakelen van het rapport gespreksstatistieken in SIP BYE-berichten	Rapporten voor gespreksstatistieken inschakelen in SIP-berichten
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van de nieuwe functie VQM SIP Publish-bericht met nieuwe velden	Spraakwaliteitrapportage configureren
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie SIP-sessie-id	SIP-sessie-id SIP-sessie-id inschakelen Parameters voor sessie-id
Onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de aanpassing van LED-gedrag voor lijntoetsen.	Het LED-gedrag lijntoets aanpassen De werking van de LED voor de lijntoets selecteren
Beschrijving toegevoegd voor het nieuwe veld <i>RTP voor ACK</i>	RTP-parameters
Taak bijgewerkt voor de configuratie van de SDP-payloadtypen	De SDP-payloadtypen configureren
Een taak toegevoegd ter ondersteuning van OPUS-codec Narrowband.	Uw telefoon instellen voor het gebruik van OPUS-codec Narrowband

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(4)

Revisie	Nieuwe en gewijzigde secties
De hardware-gerelateerde onderwerpen zijn bijgewerkt met Cisco IP Phone 6861 voor meerdere platforms	<p>Fysieke en operationele omgevingspecificaties</p> <p>Pinouts netwerk- en computerpoort</p> <p>Voedingsvereisten telefoon</p> <p>Power Negotiation Over LLDP</p> <p>Overzicht van de Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms</p> <p>Knoppen en hardware van Cisco IP-telefoon 6841, 6851 en 6861 voor meerdere platforms</p> <p>Cisco IP-telefoon installeren</p>
De ondersteunde accessoires zijn bijgewerkt voor Cisco IP Phone 6861 voor meerdere platforms	<p>Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms</p> <p>Ondersteunde accessoires</p> <p>Headsets</p> <p>Een Cisco IP-telefoon 6841 of 6851 of 6861 installeren met de wandmontageset</p> <p>Electronic Hookswitch inschakelen</p>
Er is een onderwerp toegevoegd over hoe u verbinding maakt met Cisco IP Phone 6861 voor meerdere platforms	<p>Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms</p> <p>Verbindingen</p>
Er zijn onderwerpen toegevoegd over Wi-Fi-instellingen op Cisco IP Phone 6861 voor meerdere platforms	<p>Wi-Fi-instellingen</p> <p>Wi-Fi in- of uitschakelen via uw telefoon</p> <p>Wi-Fi in- of uitschakelen via de webpagina van de telefoon</p> <p>De telefoon handmatig met Wi-Fi verbinden</p> <p>Uw telefoon via WPS met het draadloze netwerk verbinden</p> <p>Een Wi-Fi-profiel instellen vanaf de telefoon</p> <p>Een Wi-Fi-profiel instellen</p> <p>Een Wi-Fi-profiel verwijderen</p> <p>De volgorde van een Wi-Fi-profiel wijzigen</p> <p>Een Wi-Fi-netwerk scannen en opslaan</p> <p>De Wi-Fi-status weergeven</p> <p>Wi-Fi-statusberichten op de telefoon weergeven</p>

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)SR1

Revisie	Nieuwe en gewijzigde secties
Een nieuwe taak toegevoegd ter ondersteuning van onboarding via activeringscode	Uw telefoon in gebruik nemen met de activeringscode

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwareversie 11.2(3)

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Catalaans toegevoegd aan de lijst met ondersteunde talen	Ondersteunde talen voor het telefoonscherm
De trefwoorddetails van de optie --sleutel bijgewerkt en een opmerking over de codering op basis van RFC 8188 toegevoegd.	Huidige telefoonconfiguratie rapporteren aan inrichtingsserver
Een nieuwe taak en een nieuw veld voor de ondersteuning van audionalevingsnormen toegevoegd: ETSI en TIA	Naleving van audio-normen specificeren Naleving audio
Een nieuwe taak toegevoegd over hoe telefoongebruikers snelkiesnummers kunnen configureren en de lijn van een collega kunnen bewaken.	Gebruikers functies laten configureren op lijntoetsen
Een nieuw onderwerp toegevoegd aan het bestaande onderwerp <i>Busy Lamp Field-configuratie op een meeluistertelefoon</i> .	Telefoonconfiguratie voor het bewaken van andere telefoons
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter vervanging van het onderwerp <i>De telefoon configureren om de lijnen van meerdere gebruikers te bewaken</i> onderwerp.	De telefoon configureren om de lijnen van meerdere gebruikers te bewaken
Een nieuwe taak toegevoegd over het inschakelen van ondersteuning van Early Media.	Ondersteuning voor P-Early-Media inschakelen
Onderwerpen toegevoegd ter vervanging van het onderwerp "Een profielaccount instellen" ter ondersteuning van de verbeteringen in profielverificatie.	Profielverificatie Profielverificatietype opgeven

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Nieuwe velden en onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van de functie statussynchronisatie voor NST en gesprekken doorschakelen.	Statussynchronisatie NST en Gesprekken doorschakelen Functietoets synchroniseren inschakelen Statussynchronisatie Gesprekken doorschakelen via XSI-service activeren Statussynchronisatie NST via XSI-service inschakelen Service XSI-lijn
Een nieuw onderwerp toegevoegd over het opnemen van een apparaat-id in geüploade syslog-berichten.	Apparaat-id in geüploade Syslog-berichten opnemen
Nieuwe velden toegevoegd en een nieuwe taak toegevoegd over het op afstand melden van telefoonproblemen.	Een probleem met de telefoon op afstand melden PRT-status
Het veld <i>Syslog-id</i> toegevoegd.	Optionele netwerkconfiguratie
De parameter <i>Profielaccount inschakelen</i> vervangen door het veld <i>Type profielverificatie</i> . De beschrijving van de parameter <i>Profielregel</i> bijgewerkt.	Configuratieprofiel
De <i>Rapportregel</i> bijgewerkt en nieuwe parameters toegevoegd: <i>Rapporteren aan server</i> , <i>Periodiek uploaden naar server</i> en <i>Uploadvertraging bij lokale wijziging</i> .	Configuratieopties uploaden
De parameter <i>Ondersteuning voor breedband-handset</i> bijgewerkt ter ondersteuning van de handsetverbetering voor breedband.	Spraak > Telefoon > Algemeen
De beschrijving van het veld <i>Toestelnummer</i> bijgewerkt.	Lijntoets
De beschrijving van de velden <i>Voornaamfilter</i> en <i>Achternaamfilter</i> .	Parameters voor de LDAP-namenlijst
Voorbeeld van XML-parameterconfiguratie is toegevoegd voor de parameter <i>Lijn inschakelen</i> .	Spraak > Ext (n) > Algemeen
De nieuwe velden <i>Aanpasbare PLK-opties</i> en <i>BLF lijst</i> en hun beschrijvingen zijn toegevoegd aan de tabel. De beschrijvingen voor de velden <i>URI BLF-lijst</i> en <i>Lijntoetsen voor BLF-lijst gebruiken</i> zijn bijgewerkt.	Spraak > ATT-console > Algemeen

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.2(2)

Revisies	Nieuwe en gewijzigde secties
Een nieuw onderwerp toegevoegd om de telefoonknoppen en de hardware van Cisco IP-telefoon 6821 Multiplatform-telefoons voor te stellen	Cisco IP Phone 6821 voor meerdere platforms Toetsen en hardware
Een nieuw onderwerp toegevoegd om uit te leggen hoe u uw Cisco IP-telefoon 6821 Multiplatformtelefoons verbindt	Cisco IP Phone 6821 voor meerdere platforms Verbindingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd om uit te leggen hoe u uw Cisco IP-telefoon 6821 Multiplatformtelefoons op een muur installeert	De Cisco IP Phone 6821 voor meerdere platforms installeren op een wand
Het onderwerp bijgewerkt om de informatie over het nieuwe telefoonmodel van 6821 op te nemen	Overzicht van de Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms
Het onderwerp bijgewerkt met de informatie over de 6821-functietoets, lijn- en functieknoppen	Scherf-, lijn- en functietoetsen
Het onderwerp bijgewerkt met de specificaties van 6821	Fysieke en operationele omgevingspecificaties
Het onderwerp bijgewerkt met de energievereisten voor Cisco IP Phone 6821 Multiplatformtelefoons	Voedingsvereisten telefoon
De ondersteunde accessoires voor Cisco IP Phone 6821 Multiplatformtelefoons bijgewerkt	Cisco IP Phone 6800-serie Telefoons voor meerdere platforms Ondersteunde accessoires
Het onderwerp bijgewerkt met informatie over de muurmontageset van 6821	Onderdelen wandmontageset
Het onderwerp bijgewerkt met de informatie over de schermgrootte van 6821	Een logo als opstartweergave toevoegen
Het onderwerp bijgewerkt om aan te geven dat alleen 6851 de EHS-functie ondersteunt	Electronic Hookswitch inschakelen

Naast de bovenstaande wijzigingen zijn de titels van sommige bestaande secties gewijzigd om Cisco IP-telefoon 6841 en 6851 voor meerdere platforms op te nemen.

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.2(1)

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van LCD-scherm dat niet voldoet aan kenmerk 'ro' en 'na'	Gebruikerstoegang tot de telefooninterfacemenu's inschakelen Systeemconfiguratie
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van NAPTR	Het SIP-transport configureren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van NAPTR	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon SIP-instellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	Configureer een privacykoptekst.
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van de koptekstfunctie voor SIP-privacy	SIP-instellingen
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Niet-proxy SIP-berichten naar een telefoon blokkeren
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van het blokkeren van SIP-berichten van een niet-proxy-apparaat	Systeemconfiguratie
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Peer firmware delen Peer firmware delen inschakelen
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van Peer Firmware Sharing	Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon Firmware-upgrade
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van profielaccount	Configuratieprofiel
Een nieuw onderwerp toegevoegd ter ondersteuning van oproep op stil zetten	Een inkomend gesprek dempen met de schermtoets Negeren
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van gesprek op stil zetten	Programmeerbare schermtoetsen Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI BroadWorks Anywhere	Een actieve oproep verplaatsen van een telefoon naar andere telefoons (locaties) XSI-lijnservices

Revisies	Nieuwe of gewijzigde secties
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-beller-id blokkeren	De functie Beller-id blokkeren synchroniseren met de telefoon en de BroadWorks XSI-server Service XSI-lijn
Nieuwe onderwerpen toegevoegd ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	Weergeven van BroadWorks XSI-gesprekslogboeken op een lijn inschakelen
De onderwerpen bijgewerkt ter ondersteuning van XSI-gesprekslogboeken	Parameters voor XSI-telefoonservice Telefoniefuncties voor Cisco IP-telefoon
Het onderwerp bijgewerkt ter ondersteuning van schermontgrendeling van het type schermbeveiliging	De schermbeveiliging configureren vanaf de webinterface van de telefoon

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(2)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Ondersteuning toevoegen voor LDAP over TLS (LDAPS). Beheerinformatie bijgewerkt met een nieuwe taak voor het configureren van LDAP over TLS	LDAP configureren via TLS
Ondersteuning toevoegen voor DHCP VLAN-opties. Beheerinformatie bijgewerkt met nieuwe taken voor het instellen van DHCP VLAN-opties	DHCP VLAN-optie instellen via de webpagina van de telefoon
Veldbeschrijving bijwerken met een nieuw veld DHCP VLAN-optie	VLAN-instellingen
Ethernet-configuratiemenu op de telefoon bijwerken met een nieuw veld DHCP VLAN-optie	Netwerkconfiguratievelden
Ondersteuning voor XSI via HTTPS toevoegen. Parameter XSI-hostserver bijgewerkt in de sectie XSI-service	Parameters voor XSI-telefoonservice
Scenario voor probleemoplossing toevoegen als de telefoon geen toegang heeft tot BroadSoft Directory voor XSI	Telefoon heeft geen toegang tot BroadSoft-directory voor XSI
Ondersteuning voor Cisco IP-telefoon 6800-toetsuitbreidingsmodule toevoegen	Overzicht instellen Cisco 6800-serie toetsuitbreidingsmodule
Bediening toevoegen voor Reverse lookups voor namen voor inkomende en uitgaande gesprekken	Reverse lookup voor namen uitvoeren voor inkomende en uitgaande gesprekken

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Ondersteuning voor noodoproep	Ondersteuningsachtergrond voor noodoproep Terminologie voor ondersteuning noodoproep Een telefoon configureren om noodoproepen te doen Configuratie E911-geolocatie Een noodoproep maakt geen verbinding met hulpdiensten

Nieuwe en gewijzigde functies voor firmwarerelease 11.1(1)

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Ondersteuning voor Aziatische talen	Weergavetaal van de telefoon Problemen met telefoonscherm Telefoon toont onregelmatige lettertypen Telefoonscherm geeft vakken weer in plaats van Aziatische karakters De landinstelling van de telefoon wordt niet weergegeven Schermtoetslabels worden afgekapt
Callcenterondersteuning	Een agenttelefoon voor een callcenter instellen Informatie ACD-gesprek ontbreekt ACD-instellingen Telefoon geeft ACD-schermtoltsen niet weer
Gespreksopnamen	Externe gespreksopname met SIP REC inschakelen Externe gespreksopname met SIP INFO inschakelen Gesprek wordt niet opgenomen
Knop voor fabrieksinstellingen herstellen op de webpagina van de telefoon	De fabrieksinstellingen van de telefoon herstellen via de webinterface van de telefoon Fabrieksinstellingen
Ondersteuning voor Gigabit	Netwerkconfiguratievelden
IPv6-ondersteuning	Netwerkconfiguratievelden IPv6-informatie Netwerkinstellingen IPv6-instellingen

Functie	Nieuwe of gewijzigde secties
Presence (Aanwezigheidscontrole)	Een telefoon voor aanwezigheid instellen Aanwezigheidsstatus werkt niet Bericht telefoonaanwezigheid: verbinding met server verbroken BroadSoft XMPP
Ondersteuning voor breedband-handset	Algemeen