

# IDS 4.0/AIP-SSM/IPS 5.0 e FAQ mais atrasado

## Índice

[Introdução](#)

[IDS 4.0](#)

[IPS 5.0 e mais atrasado](#)

[Informações Relacionadas](#)

## Introdução

Este documento responde mais frequentemente às perguntas feitas (FAQ) relativas ao Cisco Secure Intrusion Detection System (IDS) 4.0, inspeção avançada e módulo de Serviços de segurança da prevenção (AIP SS), e Sistema de prevenção de intrusões da Cisco (IPS) 5.0 e mais atrasado.

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## IDS 4.0

**Q. Eu instalei IDS MC e SecMon sobre um server novo e agora eu quero ao import all configurações (usuário, dispositivo, e assim por diante) do server velho ao novo. Como eu faço este?**

A. A maneira a mais fácil de executar isto é trazer acima seu servidor VMS novo, e [descobre](#) então os sensores com esta caixa nova.

**Nota:** Quando você adiciona o sensor, não o adicionar manualmente. Verifique a caixa dos ajustes da descoberta.

Uma vez que o sensor é descoberto, importe-o no **SecMon**. Todas as configurações salvar no sensor. Os ajustes da assinatura, filtros, e assim por diante devem vir transversalmente depois que você constrói seu server novo. Certifique-se de você a atualização IDS MC às assinaturas as mais atrasadas.

**Q. O IDS-4215 recebe o `idsPackageMgr`: Mensagem de Erro do argumento inválido quando tentar promover a separação da recuperação IDS. Que eu preciso de fazer para resolver esta edição?**

A. Este é um problema de fabricação. Alguns clientes receberam IDS-4215 com uma imagem de base ruim (4.0). Termine estas etapas.

1. Transfira a [imagem de partição de recuperação \(clientes registrados somente\)](#).

2. Aplique a elevação da imagem de partição de recuperação com o CLI: `sensor#configure terminal sensor(config)#upgrade METHOD://USERNAME@SERVER/PATH/ IDS-4215-K9-r-1.1-a-4.1-1-S47.tar.pkg`
3. Uma vez que a imagem de partição de recuperação é aplicada, os 4215 estão restaurados a uma base do 4.1(1) 4215 da execução normal. `sensor(config)#recover application-partition`

**Q. Quando eu promovo de um 2-digit aos sig 3-digit nivele pacotes, tais como S100 ou mais tarde, por exemplo, 4.1(4)S99 a 4.1(4)S100, a funcionalidade da atualização automática falha. Como posso corrigir este problema?**

**Nota:** Cisco VMS e clientes CLI não experimenta esta edição.

A causa do problema é a lógica de classificação que é usada quando o nome de arquivo é analisado gramaticalmente. É um tipo alfanumérico quando deve ser numérico. A ação alternativa é usar o CLI (ou o VMS) para promover aos pacotes do nível dos sig 3-digit, tais como S100 ou mais tarde. Uma vez que isto é terminado, a atualização automática começa a funcionar outra vez. Refira a identificação de bug Cisco [CSCef07999](#) ([clientes registrados somente](#)) para mais informação.

**Q. O que faz do "o erro da manipulação token de autenticação". meio do Mensagem de Erro?**

A. A fim resolver esta edição, use a senha padrão (Cisco) duas vezes e mude então a senha do modo de configuração. O IDS exige a senha padrão ser incorporado duas vezes.

Por exemplo:

```
login:cisco
Password:cisco
Enter current password:cisco
Enter new password: ***
Re-enter new password: ***
```

**Q. Como eu removo o IDSM do interruptor?**

A. O módulo deve ser removido somente depois que você desabilita a potência. Conclua estes passos:

1. Do sensor CLI, emita o comando do **powerdown da restauração**.
2. Uma vez que o sensor termina a parada programada, do interruptor CLI, edição ou **nenhuma potência permita** o comando do módulo (**module\_number**) para o Cisco IOS ou a **potência do módulo do grupo para baixo (module\_number)** comanda para Cactos.
3. Pressione o botão da parada programada na lâmina.
4. Põe fisicamente para baixo o chassi. Quando a luz de status indica um verde mais longo, você pode remover o módulo de forma segura.

## IPS 5.0 e mais atrasado

**Q. Eu tenho evitar configurado mas eu sou confundido sobre como configurar a obstrução nas assinaturas. Que é a diferença entre o host do bloco e a conexão do**

## bloco?

A. O host do bloco obstrui todos os pacotes desse endereço de origem. A conexão do bloco obstrui somente a uma conexão baseada na fonte e no destino IP/port. O PIX trabalha em uma maneira levemente diferente. Para automático evita, o sensor envia o IP da fonte, o IP de destino, a porta de origem, e a porta do destino. O PIX obstrui todos os pacotes que originam desse endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. A informação adicional é usada pelo PIX para remover essa uma conexão de suas tabelas de conexão. Se a conexão não foi removida da tabela de conexão, a seguir é teoricamente possível que se evitar é removido shortly after é aplicado, a seguir a conexão original não pôde ter cronometrado para fora ainda. Isto permite que o atacante continue o ataque na conexão original. A remoção da conexão da tabela assegura-se de que a conexão original não possa ser usada para continuar o ataque depois que evitar é removido. O sensor não pode evitar uma conexão única no PIX porque o PIX não apoia o uso do **comando shun** a fim evitar uma conexão única. O **comando shun** PIX evita sempre o endereço de origem apesar de mesmo se a informação de conexão adicional esteja fornecida.

**Q. O que faz o "erro: Não podia reiniciar os serviços de rede. O erro fatal ocorreu. O nó DEVE ser recarregado para permitir o alarme". meio do Mensagem de Erro?**

A. Este erro significa que seu gateway padrão é incorreto ou um Mensagem de Erro genérico que signifique que o IP, o netmask, ou o gateway padrão estão incorretos. O `fatal` parte da mensagem significa que após a primeira falha, a configuração precedente era aplicada e igualmente falhada. O sensor emite configuração se e os **comandos route** e esse ou os ambos eles falham.

**Q. Autoupdate falha com O erro de HTTP response:500" do errSystemError "mainApp[343] Cid/E. mensagem de erro. Que este Mensagem de Erro significa?**

A. Esta edição pôde ser a auto característica da atualização, que não trabalha, porque é ajustada para transferir mesmo em uma hora. Tente ajustar a auto atualização a um tempo aleatório; mesmo um offset pequeno de oito ou os minutos da noite podem fixar este problema.

Geralmente, a edição é resolved e o `erro: resposta de erro de HTTP: 500` que o Mensagem de Erro é sejam vistos se você muda o tempo de recuperação a um limite NON-de hora em hora.

**Nota:** O IPS falha a atualização automática das assinaturas e retorna com este Mensagem de Erro:

Exceção de AutoUpdate: Name=errSystemError falhado conexão de HTTP [1,110]

Verifique estes artigos a fim resolver esta edição:

- Verifique se um Firewall está impedindo o sensor do cisco.com de alcance.
- Verifique se distribuir se transforma uma edição.
- Verifique se o NATing é configurado corretamente no dispositivo de gateway para o dispositivo de downstream.
- Verifique se as credenciais do usuário estão corretas.
- Mude as horas inicial da atualização às horas impares.

**Q. O que faz o "erro: execUpgradeSoftware: AnalysisEngine é atualmente ocupado e incapaz de processar esta atualização. Espere por favor diversos minutos antes de tentar a atualização**

## outra vez.". meio do Mensagem de Erro?

A. A fim resolver esta edição, tente recarregar o sensor ou a nova imagem o sensor.

**Q. Como faço eu resolva o aviso do Mensagem de Erro cid/w - o DNS ou o proxy HTTP são exigidos para a inspeção global e a reputação da correlação que filtram mas nenhum DNS ou servidor proxy são definidos. Adicionar um servidor proxy ou o servidor DNS HTTP na configuração de serviço do "host"?**

A. Termine estas tarefas a fim resolver esta edição:

- Desabilite a correlação global.
- Adicionar a configuração do proxy/dns.

**Q. Como faço eu resolva estes erros que o IPS recebe para problemas de saúde globais da correlação: "23Jan2010 15:50:39.831 38.001 atualização global da correlação collaborationApp[655] rep/E A falhou: Não abrem uma conexão TLS ao Server do HTTP em X.X.82.127:443: Conexão TLS falhada" e "atualização global da correlação collaborationApp[459] rep/E A falhada: Falha de download de ibrs/1.1/drop/default/1296529950: URI não contém um endereço IP válido"?**

A. O IPS é incapaz de obter ao Internet devido a uma questão de porta, por exemplo, um Firewall em um trajeto que não tenha as portas direitas abertas para o acesso ao Internet ou nele pode ser uma edição NAT.

Para que a correlação global funcione completamente, o sensor contacta primeiramente através dos https **update-manifests.ironport.com** a fim autenticar o usuário e uma conexão de HTTP transferir então atualizações do GC. Os arquivos que as transferências do sensor do HTTP (updates.ironport.com) são os dados da reputação que a correlação global usa. Os https update-manifests.ironport.com devem sempre resolver ao endereço X.X.82.127, mas o **endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT HTTP updates.ironport.com pode mudar**, que depende do Internet que você alcança. Assim você deve verificar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se a Filtragem URL é permitida, adicionar uma exceção para o IP da relação do Gerenciamento de IPS no filtro URL, de modo que o IPS possa conectar ao Internet.

Este erro ocorre quando há uma corrupção em uma atualização precedente do GC:

```
atualização global da correlação collaborationApp[459] rep/E A falhada: Falha de download de ibrs/1.1/drop/default/1296529950: O URI não contém um endereço IP válido
```

Esta edição pode geralmente ser corrigida desligando o serviço do GC e então girando o para trás sobre. No IDM, escolha a **configuração > as políticas > correlação > inspeção/reputação globais**, ajuste a inspeção global da correlação (e a **reputação que filtra se sobre**) a fora, aplique as mudanças, espere os minutos 10, gire as características sobre, e monitore-as.

**Q. A atualização global da correlação A falhada: openConnection: IpAddrException travado que badAddrString. Incapaz de usar o proxy HTTP global da correlação e ajustes DNS. Verifique a conexão e a tentativa outra vez. o Mensagem de Erro é recebido da "na categoria da falha da atualização reputação". Como eu resolvo esse problema?**

A. Verifique estes artigos:

- Você deve ter uma licença válida IPS a fim permitir que as características globais da correlação funcionem.
- Você deve ter um servidor proxy HTTP ou um servidor DNS configurado a fim permitir que as características globais da correlação funcionem.
- Porque as atualizações globais da correlação ocorrem através da interface de gerenciamento do sensor, os Firewall devem permitir o tráfego tcp 443/80 e UDP 53.
- Certifique-se que seu sensor apoia as características globais da correlação. Se você não quer este, desabilite a característica global da Colaboração do IDM:Vão à **configuração** > às **políticas** > a **correlação** > a **inspeção/reputação globais**, e ajustam a inspeção global da correlação (e a reputação que filtra se **sobre**) a **fora**.

**Q. Como faço eu resolva "a atualização global da correlação falhada: openConnection: Erro badAddrString travado de IpAddrException" que o IPS recebe para o problema de saúde global da correlação?**

A. Se você usa a correlação global (GC) então certifique-se de que a resolução de nome trabalha, por exemplo, o DNS é alcançável. Igualmente verifique se há um porto bloqueado 53 do Firewall. Se não, você pode desligar a característica do GC se você deseja obter livrado desta mensagem.

**Q. Como eu resolvo a exceção ao inicializar a conexão ao Mensagem de Erro de MySQL que eu recebo quando eu lanço IME do navegador?**

A. Esta edição ocorrer geralmente quando tentativa do cliente de executar IME em sistemas operacionais unsupported, tais como Windows 7.

**Q. Como faço eu resolva o "título: IDM no vendedor 88-nsmc-cl: Cisco Systems, Inc. Categoria: Os recursos do FRASCO do erro do arquivo do lançamento no arquivo JNLP não são assinados pelo mesmo certificado". ou "erro que conecta ao sensor, não são criados o sensor x.x.x.x:443 que retira erro do idm" que o IDM recebe, que acontece durante o lançamento do aplicativo?**

A. Cancele o cache de navegador a fim resolver esta edição.

**Q. É o modo assimétrico no IPS configurável se você usa o GUI?**

A. Na versão 6.0, modo assimétrico no IPS que é configurável usando o CLI somente e não disponível no GUI. Mas, na versão 6.1 esta característica está igualmente disponível no GUI.

**Q. Como eu resolvo a edição da latência com o sensor IPS?**

A. A fim resolver esta edição, permita o modo assimétrico que processa a fim permitir que o sensor sincronize o estado com o fluxo e mantenha a inspeção para aqueles motores que não exigem ambos sentidos. Use esta configuração:

```
IPS_Sensor#configure terminal IPS_Sensor(config)#service analysis-engine IPS_Sensor(config-ana)#virtual-sensor vs0 IPS_Sensor(config-ana-vir)#inline-TCP-evasion-protection-mode asymmetric
```

A edição da latência ocorrer quando a ação da negação inline e negar o pacote é permitida para cada assinatura em VS0. Permitir todas as assinaturas conduzirá à latência como o IPS inspeciona cada pacote único que passa completamente. É bom permitir somente a assinatura

específica exigida conforme o fluxo de tráfego de rede a fim resolver a edição da latência.

## Q. AIP-SSM ajuda a obstruir Skype?

A. O PIX/ASA não pode obstruir o tráfego do skype. Skype tem a capacidade negociar portas dinâmica, e usar o tráfego criptografado. Com tráfego criptografado, é virtualmente impossível detectá-lo porque não há nenhum teste padrão a procurar.

Você poderia eventualmente usar um ips Cisco (sistema) da prevenção de intrusão /AIP-SSM. Tem algumas assinaturas que podem detectar um cliente de Windows Skype que conecte a Skype o server para sincronizar sua versão. Isto é feito geralmente quando o cliente é iniciado a conexão. Quando o sensor pegara a conexão inicial de Skype, você pode poder encontrar a pessoa que usa o serviço, e obstrui todas as conexões iniciadas de seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.

## Q. Por que faz o flap de detecção da relação ou vão frequentemente ao estado inativo no IPS?

A. Durante uma atualização de assinatura e reconfigurações, as paradas do sensorApp para processar pacotes como ela processam as assinaturas novas na atualização. O driver de rede detecta que o sensorApp parou e puxa todos os pacotes novos do buffer. Assim o driver de rede faz coisas diferentes, que depende da configuração e do modelo do sensor:

**Relação promíscuo** — Traz o link para baixo nas relações, e traz o apoio do link uma vez que o sensorApp começa monitorar outra vez.

**Relação Inline ou pares Inline de Vlan** — Depende do ajuste do desvio:

- **Automóvel do desvio** — O direcionador mantém o link ascendente e começa a passar completamente pacotes sem análise. Reverte então de volta a enviar os pacotes através do sensorApp uma vez que o sensorApp começa monitorar outra vez.
- **Desvio fora** — O direcionador traz o link para baixo nas relações, que reage o mesmo que do modo misturado, e trá-las alternativas uma vez que o sensorApp começa monitorar outra vez.

Assim, se o app do sensor não puxa pacotes do buffer, que ocorre possivelmente porque não há nenhuma relação configurada para processar pacotes, a seguir o direcionador pode pôr a relação em um estado inativo.

Estes logs são considerados quando a relação de detecção bate:

```
28Jun2011 09:03:09.483 6050.885 interface[409] Cid/W errWarning Inline
  databypass has started.
28Jun2011 09:03:13.639 4.156 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass
  has stopped.
28Jun2011 09:19:23.922 970.283 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass
  has started.
28Jun2011 09:19:27.486 3.564 interface[409] Cid/W errWarning Inline databypass
  has stopped.
```

## Q. O sensor IDS ou de Intrusion Prevention System (IPS) mantém uma história da senha?

A. Não, o sensor não mantém uma história da senha. As senhas não são visualizável a qualquer hora.

**Q. O sensor IDS ou de Intrusion Prevention System (IPS) apoia o servidor de SYSLOG para enviar logs?**

A. Não.

**Q. Que é o limite máximo de armazenar eventos no IPS?**

A. O evento local do sensor armazena somente o 30 MB e começa a overwrite uma vez que o limite do 30 MB é alcançado. Este limite é não-configurável.

**Q. Como eu escrevo uma assinatura para detectar o [a-z] do foto \ arquivo do .zip em algum email entrante ou que parte?**

A. Use o STRING.TCP a fim escrever uma assinatura que detecte o acessório. Procure algo similar a este:

```
Engine STRING.TCP
Enabled True
Severity informational
AlarmThrottle Summarize
CapturePacket False
Direction ToService
MinHits 1
Protocol =TCP
RegexString [Ff][Ii][Ll][Ee][Nn][Aa][Mm][Ee][=]["] [Ff][Oo]
    [Tt][Oo][a-zA-Z][.][Zz][Ii][Pp]["]
ResetAfterIdle 15
ServicePorts 25
StorageKey =STREAM
```

**Q. Como você configura o intervalo do cliente de FTP?**

A. Execute estes comandos:

```
configure terminal
service host
networkParams
ftpTimeout 300 <timeout is in seconds>
```

**Q. Como você converte as horas inicial e as termina tempo no iplog-estado a um formato legível?**

A. Esta saída é uma representação decimal das horas atual desde o UNIX epoc. Use uma Calculadora UNIX epoc tal como essa encontrada no local da [calculadora da data/hora](#) de UNIX. [Incorpore os primeiros dígitos 10 porque esta calculadora é granulada somente aos segundos, e os IDS armazena nanossegundo. Isto significa que os últimos nove dígitos estão descascados. Desde o início tempo nesta saída,](#) 1084798479 = segunda-feira o 17 de maio 12:54:39 2004 (GMT) são o que você recebe.

Do CLI, incorpore o iplog-estado a fim receber esta saída:

```
"
Log ID:          138343946
IP Address:      xxx.xxx.xxx.xxx
Group:          0
Status:         completed
```

Start Time: 1084798479512524000 End Time: 1084798510136582000 Bytes Captured: 2833 Packets Captured: 14 "

**Q. o "IOException quando tentativa para obter o certificado:**

**java.security.cert.CertificateExpiredException". É exibida a mensagem de erro. Como isto pode ser resolved?**

A. A fim resolver este Mensagem de Erro, início de uma sessão no AIP-SSM e emitir o comando da gerar-[chave dos tls no](#) modo de exec privilegiado segundo as indicações deste exemplo:

```
sensor#tls generate-key
```

**Nota:** Esta definição de usar a gerar-[chave dos tls do](#) comando igualmente resolve a introdução de AIP-SSM que não pode conectar ao IME.

**Q. o "IOException: Conexão recusada: conecte. O server IME IME não está respondendo. Verifique por favor se está executando o" Mensagem de Erro aparece quando eu adicionar o IPS em IME. Como pode esta edição ser resolved?**

A. A fim resolver este Mensagem de Erro, escolha o > **serviços do Control Panel > das ferramentas administrativas** e reinicie serviços IME.

**Q. Não poderia verificar que Mensagem de Erro do [IOException - connect timed out] username/senha da configuração está recebida quando eu adiciono um sensor IPS ao IME. Como pode esta edição ser resolved?**

A. Isto indica uma comunicação quebrada entre o IME e o sensor IPS. Certifique-se de que não há nenhum software que obstrui o SDEE.

**Q. A "resposta de erro do server IME: Erro desconhecido (arquivo de registro da verificação no diretório do log da instalação)". É exibida a mensagem de erro. Como pode esta edição ser resolved?**

A. A fim resolver este Mensagem de Erro, verifique que o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT correto está usado quando você adiciona o IPS em IME e igualmente verifica todo o firewall de software que está sendo executado no computador IME, que pode obstruir a conexão.

**Q. Pode o sensor IDS ou de Intrusion Prevention System (IPS) enviar alertas do email?**

A. O sensor de IDS não tem a capacidade para enviar alertas do email no seus próprios. O monitor da Segurança quando usado com IDS tem a capacidade para enviar notificações de Email quando uma regra do evento é provocada pelo sensor.

Consulte [para configurar notificações de E-mail](#) para obter mais informações sobre de como configurar notificações de Email com monitor da Segurança.

O gerente do ips Cisco expresso (IME) pode ser configurado para enviar a mensagem da notificação de Email (alertas) quando as regras do evento são provocadas por sensores do ips

Cisco. Refira [IPS 6.X e mais tarde: Notificações de Email usando o exemplo de configuração IME](#) para mais informação.

**Q. o erro: Não pode comunicar-se com o mainApp (getVersion). Contacte por favor seu administrador de sistema. o Mensagem de Erro aparece quando eu tento conectar a meu sensor. Como pode esta edição ser resolved?**

A. Recarregue o sensor a fim resolver esta edição.

**Q. o aviso: AVISO: Recursos insuficientes disponíveis para combinar todos os regexes feitos sob encomenda atualmente ativos. Alguns alertas não atearão fogo. As assinaturas reservadas Consider até esta mensagem já não ocorrem. o Mensagem de Erro aparece assinatura que ajusta em meu sensor. Como pode esta edição ser resolved?**

A. Aposente-se as assinaturas que não são dentro uso a fim resolver esta edição e igualmente o número de assinaturas do cliente com regexes deve ser reduzido. Também, não se recomenda usar-se \* e + metacharacters nos regexes.

**Q. Por que as edições da latência ocorrem em sensores do Sistema de prevenção de intrusões da Cisco (IPS)? Como pode esta edição ser resolved?**

A. A edição da latência pode ocorrer devido ao roteamento assimétrico. Tente desabilitar a assinatura 1330 a fim resolver esta edição.

**Q. É possível desabilitar SSHv1 e deixar somente o SSHv2 permitido nos sensores do Sistema de prevenção de intrusões da Cisco (IPS)?**

A. Agora não é possível desabilitar SSHv1 e deixar somente SSHv2 permitido. SSHv1 e SSHv2 são permitidos junto e não podem ser desabilitados individualmente.

**Q. o erro: Um erro ocorreu no sensor durante a atualização, mensagem do sensor = a atualização exige 115000 KB em /usr/cids/idsRoot/var, lá tem somente 110443 KB disponível. a mensagem aparece quando eu promovo o sensor à versão 4.1(5). Como pode esta edição ser resolved?**

A. Este Mensagem de Erro ocorre devido à memória insuficiente no sensor.

Termine estas tarefas a fim resolver esta edição:

1. Log na conta de serviço e na raiz tornada
2. Remova os seguintes diretórios como mostrado abaixo: 

```
# rm -rf /usr/cids/idsRoot/var/updates/files/S69
# rm -rf /usr/cids/idsRoot/var/updates/files/common
# rm /usr/cids/idsRoot/var/virtualSensor/*
# rm /usr/cids/idsRoot/var/.tmp/*
```
3. Tente agora promover o sensor. Refira a identificação de bug Cisco [CSCsb81288](#) ([clientes registrados somente](#)) para mais informação.

**Q. Eu obtenho o erro mainApp[396] cplane/E - o atendimento do accept() retornou o**

## Mensagem de Erro -1 no fazer logon ASA. Como pode este erro ser resolved?

A. O erro `mainApp[396] cplane/E - o atendimento do accept() retornou o Mensagem de Erro -1` indica que o servidor de Web não pode ler o arquivo, e o programa do `accept()` falhado, que rende descritores de arquivo quando as conexões TLS existem. Mas este arquivo não é precisado para o comportamento normal. É inofensivo.

## Q. Como faço eu resolva o `errTransport WebSession tls/W:: exceção da conexão TLS do sessionTask: Mensagem de Erro incompleto do aperto de mão?`

A. Este Mensagem de Erro indica que o certificado é já não válido no módulo. Siga estas etapas para resolver o problema:

1. Regenere o certificado do CLI:Entre à linha de comando do sensor.Emita os **tls gerenciem** o comando, e pressionam-no **entram**. Note as impressões digitais que são indicadas.
2. Puxe o certificado novo dentro para IME:Abra o IME e encontre o nome do sensor na lista no Home Page.Clicar com o botão direito o sensor, e o clique **edita**.Quando você alcança a tela de dispositivo da edição, clique a **APROVAÇÃO**. Contorneie todo o aviso sobre não poder recuperar o tempo do sensor.Você será alertado com o Security Certificate novo (esse que você apenas gerou). Verifique para certificar-se que as impressões digitais combinam, e clicam **sim**.Após diversos segundos, o sensor deve mostrar “conectado” no estado do evento outra vez.

## Q. Quando eu tento entrar ao IPS, eu recebo este Mensagem de Erro: `errSystemError-ct-sensorAPP.450 que não responde, clientpipe falhado`. Como eu posso solucionar esse erro?

A. A fim resolver este erro, use o [comando reset](#) a fim recarregar o IPS.

## Q. O tempo em AIP-SSM difere do tempo na ferramenta de segurança adaptável de Cisco (ASA). Como pode esta edição ser resolved?

A. A fim resolver esta edição, use o servidor de NTP para sincronizar o tempo na Segurança adaptável Appliance(ASA) e AIP-SSM de Cisco.

Refira [configurar o NTP em sensores IPS](#) para mais informação.

## Q. Como posso eu aplicar sensores virtuais múltiplos em AIP-SSM?

A. Os sensores virtuais em AIP-SSM não podem ser aplicados pela relação porque o AIP-SSM tem somente uma relação. Quando você cria sensores virtuais múltiplos, você deve atribuir esta relação a somente um sensor virtual. Você não precisa de designar uma relação para os outros sensores virtuais.

Depois que você cria sensores virtuais, você deve traçá-los a um contexto de segurança na ferramenta de segurança adaptável (ASA) que usa o comando `atribuir-IP`. Você pode traçar muitos contextos de segurança a muitos sensores virtuais. Refira os [sensores virtuais de atribuição à](#) seção [adaptável dos contextos da ferramenta de segurança de configurar AIP-SSM](#) para mais informação.

**Q. Que é o número máximo de sensores virtuais apoiados por AIP-SSM?**

A. Um número máximo de quatro sensores virtuais pode ser apoiado.

**Q. Se eu me uso o SSH ou o IDM a fim entrar ao IPS a seguir são ele possível configurar o IPS 4240/IDSM/IDSM2 a fim validar usuários administrativos contra um server RADIUS/TACACS+?**

A. Não é possível com um server TACACS+ mas o RADIUS é apoiado da liberação IPS 7.0.(4)E4. Refira as seções [novas e da informação alterada](#) e das [limitações e das limitações dos Release Note para o Sistema de prevenção de intrusões da Cisco 7.0\(4\)E4](#) para mais informação.

Também, refira [IPS 7.X: Autenticação de login de usuário usando ACS 5.X como o exemplo da configuração de servidor RADIUS](#) para uma configuração de exemplo.

**Q. Que é o impacto da licença expirada no functionality IPS?**

A. O único impacto que uma licença expirada tem no sensor é que para as atualizações de assinatura.

**Q. As atualizações de assinatura IPS têm um impacto nos serviços ou na conectividade de rede?**

A. Não. As atualizações de assinatura IPS não têm um impacto nos serviços ou na conectividade de rede.

**Q. Que é a URL que exata eu preciso de incorporar para que o módulo ips atualize automaticamente com as assinaturas as mais atrasadas?**

A. O link exigido para permitir que o módulo ips atualize automaticamente com a assinatura a mais atrasada é: <https://198.133.219.25/cgi-bin/front.x/ida/locator/locator.pl>.

Você deve usar seu usuário de Cisco - identificação e senha para terminar a atualização do módulo ips.

**Nota:** No trem 6.x do código, as atualizações automáticas do cisco.com não são apoiadas. Você deve manualmente transferir os arquivos de assinatura e aplicá-los ao sensor. Há uma função da atualização automática no código 6.x; contudo, isto é possível somente de um servidor de arquivo local em que os arquivos de assinatura devem manualmente ser transferidos também.

**Q. O sensor IPS vulnerável à sessão da transmissão da porta X11 sequestra a vulnerabilidade?**

A. Não. Não é vulnerável por estas razões:

- O sensor não tem as bibliotecas X11. Conseqüentemente não há nenhuma sessão a sequestrar.
- A transmissão da porta X11 não é permitida na configuração SSH.
- O IPv6 não é compilado no núcleo do sensor. Isto é exigido a fim explorar a vulnerabilidade.

**Q. Por que o AIP-SSM não mostra nenhuns logs quando o ASA mostra a abundância de logs do aviso e do ataque?**

A. Isto acontece porque quando o ASA obstrui algo, não é passado ao IPS para a inspeção duplicada. Consequentemente, você não pode ver que a duplicata entra o ASA e o IPS.

**Q. Depois que um usuário distribui o grupo da assinatura S518, o “invalidValue: o sig de Editng corda-XL-TCP não tem NENHUM efeito Mensagem de Erro nesta versão” ocorre. Por quê?**

A. Este é o Mensagem de Erro completo:

```
evError: eventId=1284051856322985135 vendor=Cisco severity=warning
  originator:
    hostId: vbintestids03
    appName: sensorApp
    appInstanceId: 700
    time: offset=-240 timeZone=GMT-05:00 1286305251136551000
errorMessage: name=errWarning invalidValue:Editing string-xl-tcp
sig 21619 has NO effect
```

Esta edição vem acima porque o motor corda-XL-TCP ou corda-TCP-XL não é apoiado no hardware. Para mais detalhes, refira os [Release Note do motor E4 IPS](#).

**Q. Quando eu atualizo automaticamente assinaturas em um ASA-SSM-10 com a auto característica da atualização, eu recebo este Mensagem de Erro: Auto pacote não instalável da atualização encontrado no status=true do server. Como resolvo esse problema?**

A. Esta saída mostra o Mensagem de Erro completo:

```
autoUpgradeServerCheck:
  uri: https://XX.XX.XX.XX/cgi-bin/front.x/ida/locator/locator.pl
  packageFileName:
  result: No installable auto update package found on server status=true
```

Este erro foi gerado e as assinaturas não atualizam automaticamente porque as atualizações da definição da assinatura após S479 exigem o motor E4. A fim resolver isto, você precisa de promover manualmente o sensor a 7.0(2)E4.

**Nota:** O sensor não pode promover-se automaticamente ao E4 porque exige 7.0(2) e uma repartição do sensor.

**Q. O auto feature da atualização no IPS 5.0 para o módulo NID não está trabalhando. Como resolvo esse problema?**

A. Esta saída mostra o Mensagem de Erro completo:

```
autoUpgradeServerCheck:
  uri: ftp://hfcu-inet01@192.168.1.12//ips-update/
  packageFileName:
  result: No installable auto update package found on server status=true
```

Esta edição ocorre devido a um estilo impróprio da listagem de diretórios com o servidor FTP. A fim resolver isto, comute listagens de diretórios do Unix-estilo das listagens de diretórios

existentes do estilo de MS-DOS.

A fim alterar os ajustes da listagem de diretórios, > arquivos de programa seletor do **começo > ferramentas administrativas** a fim abrir o gerente de serviços de Internet. Então vá à aba do diretório home e mude o estilo da listagem de diretórios de MS-DOS a UNIX.

**Q. O IPS-4255 recebe o SensorApp falha em TcpRootNode:: Mensagem de Erro do expireNow() durante uma elevação. Como eu resolvo esse problema?**

A. Esta edição é devido à falha do motor da análise e é endereçada na identificação de bug Cisco [CSCtb39179 \(clientes registrados somente\)](#). Promova o sensor à versão 7.0(4)E4 a fim fixar esta edição.

**Q. Quando eu tentar executar uma atualização da licença depois que o purchase I um novo licencia os relatórios do dispositivo este erro: "Não atualizam a licença no sensor." o "errExpiredLicense-The que a licença nova expira data é mais velho do que a licença atual expira data." Como resolvo esse problema?**

A. Esta edição ocorre quando o arquivo de licença recebido é inválido. Para obter um arquivo da licença válida, entre ao cisco.com como um usuário registrado, e transfira o arquivo de licença apropriado. Uma vez que você obtém o arquivo da licença válida, instale-o em seu sensor.

Se você o instala o arquivo de licença novo e ainda receba um erro, pôde haver uma edição com o arquivo existente da licença inválida. A fim resolver esta edição, termine estas etapas para suprimir do arquivo existente da licença inválida:

1. Entre à conta de serviço datilografando seu nome de usuário da conta de serviço. Se você não tem uma conta de serviço, abra a linha de comando IPS, incorpore o modo de configuração, e incorpore este comando **senha do serviço do privilégio do nome**

```
username ciscoasa# session 1
```

```
Opening command session with slot 1.
```

```
Connected to slot 1. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.
```

```
login:
```

```
Password:
```

```
IPS#
```

```
IPS#conf t
```

```
IPS(config)# username name privilege service password password
```

2. Uma vez que você entra a sua conta de serviço, inscreva o **comando su** a fim ir enraizar (usando a mesma senha que a conta de serviço).
3. Suprima dos arquivos no diretório de /usr/cids/idsRoot/shared/.**Nota:** Não suprima do arquivo host.conf. Incorpore o comando de /usr/cids/idsRoot/shared/ do CD a fim ir ao diretório compartilhado. Inscreva o **comando ls** a fim ver os arquivos no diretório. Incorpore o comando do **file\_name do rm** a fim remover os arquivos. **Nota:** Não suprima do arquivo host.conf.
4. Incorpore o comando do **reinício de /etc/init.d/cids** reiniciar o sensor.
5. Instale a licença nova.

Um Bug da Cisco foi arquivado para endereçar este comportamento. Para mais informação, refira [CSCtg76339 \(clientes registrados somente\)](#).

**Q. O que faz o errorMessage: IpLog 1712041197 terminou devido adiantado faltar dos**

identificadores de arquivo. meio name=ErrLimitExceeded do Mensagem de Erro? Como eu resolvo esse problema?

A. Este erro é causado por uma quantidade excessiva de pacotes no registro IP. Desabilite os recursos de registro IP a fim resolver esta edição. O registro IP é significado pesquisando defeitos somente; Cisco recomenda que você não o permite para todas as assinaturas.

**Q. Eu recebo este erro quando eu atualizo o sensor de s550 a s551: Não pode analisar gramaticalmente o config. atual para o "signatureDefinition componente" e o exemplo "sig0". Como resolvo esse problema?**

A. A alteração da assinatura 23899.0 causa esta edição. Refira a identificação de bug Cisco [CSCtn84552](#) (clientes registrados somente) para mais informação.

**Q. Eu recebo este erro no sensor: Erro: o autoUpdate selecionou com sucesso um pacote do serviço do localizador do cisco.com, contudo, transferência do pacote falhada: Não recebem a resposta HTTP. Como resolvo esse problema?**

A. Verifique se há Filtragem URL, filtragem de conteúdo, ou um presente do servidor proxy que esteja obstruindo o autoUpdate do acontecimento. Certifique-se de que autoUpdate não está sendo obstruído e igualmente verifique que as credenciais do usuário fornecidas estão corretas.

**Q. Eu recebo esta mensagem de erro de XML no sensor IPS que é executado com versão 6.2(3)E4: errorMessage: O IPS do software tentou redigir dados inválidos XML para (token). Os caracteres inválidos XML foram substituídos com "\*\*\*". Como resolvo esse problema?**

A. Este comportamento foi endereçado pela identificação de bug Cisco [CSCsq50873](#) (clientes registrados somente). Este é um problema cosmético e não cria nenhuma despesas gerais operacionais a não ser que a quantidade excessiva de logs que estão sendo recebidos. Uma solução temporária é remover a configuração relacionada NTP no sensor. Para uma solução permanente, elevação a uma versão em que este erro é fixo.

**Q. Por que a estação de trabalho IME faz conexões constante aos server controlados apesar do cliente que está sendo fechado?**

A. IME funciona como dois serviços de Windows e o cliente GUI. Quando o cliente é fechado, os dois serviços de Windows (gerente do ips Cisco expresso e MySQL-IME) continuam a executar e recolher eventos dos sensores controlados e a armazená-los no base de dados de MySQL local; isto permite o relatório histórico ocorrer.

O cliente IME deve abrir uma única assinatura SDEE ao sensor controlado, e reutiliza esta assinatura para a atividade subsequente da recuperação do evento. A Conectividade constante da estação de trabalho IME aos sensores controlados é comportamento esperado.

**Q. Pode o módulo AIP-SSM ser usado como um alvo do PERÍODO?**

A. Não. O módulo AIP-SSM não pode ser usado porque um alvo do PERÍODO como é usado para monitorar somente o tráfego que corre através da relação ASA.

## Q. Por que o uso da alta utilização da CPU é observado depois que o IPS é promovido ao motor E3?

A. Com atualizações do motor E3, o IPS usa um algoritmo diferente controlando seu tempo ocioso e gasta mais votação do tempo para que os pacotes reduzam a latência. Isto verificação aumentada causa um aumento de correspondência no USO de CPU. A maneira correta medir o CPU no E3 é não pelo USO de CPU, mas pela **porcentagem da carga de pacote** que mostra a utilização CPU correta.

## Q. Por que é o gerencio do LED de status da saúde VERMELHO intermitentemente em meu dispositivo IPS?

A. Isto podia acontecer devido a um certificado incorreto na estação remota do maanagement, a software running tal como CS-MARS, a CS, a IEV, a VMS-IDS/IPSMC, etc. a fim resolver esta edição, termina estas etapas:

1. Aplique o certificado TLS do sensor na estação de gerenciamento remota.
2. Configurar um server dos DN válidos.

## Q. Como pode o IPS ser parado de atrasar o tráfego do HTTP ao atravessar suas relações?

A. Configurar o sensor para trabalhar no modo assimétrico resolverá a edição. A fim pôr o sensor na proteção assimétrica do modo, termine estas etapas:

1. Vá à **configuração** > às **políticas** > às **políticas IPS**.
2. Fazer duplo clique o **sensor virtual**.
3. Vá **avançar opções**.
4. Sob normalize o modo, selecionam a **proteção assimétrica do modo**.
5. Clique em **OK**.
6. Recarregue a unidade para que as mudanças tomem o efeito.

## Informações Relacionadas

- [Página segura do suporte de sistema da prevenção de intrusão de Cisco](#)
- [Pesquise defeitos AIP-SSM](#)
- [Field Notice de produto de segurança \(que incluem a intrusion detection do CiscoSecure\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)