

SG350XG: Os LED de porta desligam quando o controle de fluxo da RETARDAÇÃO é permitido

Data identificada

maio 29, 2015

Data resolvida

junho 16, 2017

Produto afetado

SG350XG	2.0.x	2.2.0.63

Descrição do problema

Quando o controle de fluxo está permitido na agregação do link (RETARDAÇÃO) através da utilidade com base na Web do interruptor, os LED de porta não se iluminam acima mesmo quando o link está acima.

Resolução

Esta edição é fixa quando você promove à versão de firmware 2.2.0.63 ou mais novo. Para o auxílio com isto, [firmware da elevação do](#) clique em um [interruptor](#). Se você não precisa instruções, você pode ir em linha reta à [página das transferências SG350XG](#).

Nota: Esta é a página para o modelo 48-port, mas deve trabalhar com o algum do Switches SG350XG. Se você prefere ir ao modelo exato, vá a [Cisco](#). Clique o **botão menu**, selecione o **apoio & as transferências**, e dê entrada com o nome do dispositivo. Um menu suspenso mostrará cada número e modelo de porto disponível. Selecione esse que você possui. Na página para seu produto, selecione **transferências**.