

SG350X: O teste running do cabo através do “do comando de Tdr dos Cabo-diagnósticos teste” pode fornecer resultados imprevisíveis

Data identificada

maio 23, 2017

Data resolvida

N/A

Produtos afetados

Modelo	Versão de firmware
SG350X	2.2.0.x

Descrição do problema

Em alguns dispositivos e em determinadas portas quando nenhum cabo é conectado ou o comprimento de cabo é teste muito curto, running do cabo através do “do comando do tdr dos cabo-diagnósticos teste” pode fornecer resultados imprevisíveis.

Status atual

Não há solução.