

Mostras do valor-limite de H.323 registradas no controle do VCS e removidas registro no valor-limite

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos uma edição onde um valor-limite tente se registrar ao server de comunicação de vídeo (VCS) através do protocolo de sinalização de H.323 e das mostras do VCS registrados, mas as mostras do valor-limite removidas registro.

Contribuído por Ishan Sambhi, engenheiro de TAC da Cisco.

Problema

As mostras do valor-limite registradas no controle do VCS, mas removidas registro no valor-limite. Esta captura de pacote de informação do valor-limite mostra que o valor-limite envia o Registration_Request (RRQ) para fora, mas não recebe o Registration_Confirm (RCF).

Esta captura de pacote de informação do VCS mostra que o VCS envia o RCF ao valor-limite, porém o RCF nunca alcança o valor-limite.

Solução

No VCS, as mostras do valor-limite registradas como da perspectiva do VCS enviou o RCF. Contudo, desde que o valor-limite não recebe um RCF mostra não registrado no valor-limite.

Este é geralmente um problema de firewall, onde a porta 1719 UDP não possa estar aberta do VCS ao valor-limite ou porque o RCF é deixado cair na rede entre o VCS e o valor-limite.