

# Os indicadores unificados do módulo de expansão 7914 do telefone IP truncaram caracteres

ID do Documento: 113437

Atualizado em: fevereiro 20, 2012



[Transferência PDF](#)



[Imprimir](#)

[Feedback](#)

## Produtos Relacionados

- [Telefone IP Cisco Unified série 7900](#)

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Cisco relacionado apoia discussões da comunidade](#)

## Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos uma edição que ocorra quando um Módulo de expansão do telefone IP Cisco Unified 7914 anexado a um Telefone IP Cisco Unified série 7900 indica truncado e caracteres ilegíveis.

## Pré-requisitos

## Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

## Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Telefone IP Cisco Unified série 7900.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## Problema

Algum Cisco unificou os módulos de expansão do telefone IP 7914 anexados ao indicador do Telefone IP Cisco Unified série 7900 truncado e aos caracteres ilegíveis na tela.

## Solução

A ação alternativa é restaurar o Cisco IP Phone aos padrões de fábrica. Refira [Telefones IP do 7900 Series da restauração se a senha é ajustada](#) para obter informações sobre de como restaurar o Cisco IP Phone aos padrões de fábrica.

Consulte a identificação de bug Cisco [CSCsb08048](#) ([clientes registrados somente](#)) para mais informação.

## Informações Relacionadas

- [Configuração do molde do botão Phone Button](#)
- [O botão de template de 7914 telefones IP falta](#)
- [Suporte à Tecnologia de Voz](#)
- [Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas](#)
- [Troubleshooting da Telefonia IP Cisco](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)

Era este documento útil? [Sim nenhum](#)

Obrigado para seu feedback.

[Abra um caso de suporte](#) (exige um [contrato de serviço Cisco](#).)

## **Cisco relacionado apoia discussões da comunidade**

[Cisco apoia a comunidade](#) é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da parte, e colabora com seus pares.

Refira [convenções dos dicas técnicas da Cisco](#) para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.

Atualizado em: fevereiro 20, 2012

ID do Documento: 113437