

Baixar o Cisco IOS® Imagens do XE 17.12.4 ESW para 9800

Contents

[Introdução](#)

[Links](#)

[Caixa Nota](#)

Introdução

O Cisco IOS® XE 17.12.4ESW13 fornece correções importantes para o Cisco IOS XE 17.12.4 FCS, para o 9800 Wireless Controller e para pontos de acesso.

Links

Faça o download do Cisco IOS XE 17.12.4ESW13 [aqui](#).

- Para o controlador sem fio integrado nos pontos de acesso Catalyst 9100 Series, use C9800-AP-universalk9.V1712_4_ESW13.zip
- Para o controlador sem fio Catalyst 9800-CL para nuvem, use C9800-CL-universalk9.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Para controladores sem fio Catalyst 9800-L, use C9800-L-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- Para os controladores sem fio Catalyst 9800-40 e 9800-80, use C9800-universalk9_wlc.V1712_4_ESW13.SPA.bin
- [Notas de versão para 17.12.4 ES13](#)

Caixa Nota

Os clientes devem migrar para a versão CCO 17.12.5, quando disponível. Os clientes não receberão correções de bugs adicionais nesta filial ES quando o próximo código CCO (versão de manutenção) já tiver correções integradas. Esse código é suportado pela organização TAC.

Relate todos os comentários, sugestões e problemas sobre este código diretamente para wnbu-escalation@cisco.com.





Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.