

Содержание

[Введение](#)

[TANDBERG E20 не регистрируется регистратору после изменения моих настроек SIP. Какие действия следует предпринять?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Видеотелефона IP Cisco E20.

Вопрос. TANDBERG E20 не регистрируется регистратору после изменения моих настроек SIP. Какие действия следует предпринять?

О. Эта проблема может часто решаться путем перезагрузки TANDBERG E20.

Откройте меню **Home** и выберите **Settings> Системные параметры> параметры настройки Администратора> Перезапуск**. Если это не помогает, гарантирует, что вы используете корректные параметры настройки SIP или связываетесь с вашим системным администратором.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)