

# Содержание

[Введение](#)

[Почему URI \(адрес\) на главном баннере моего обновления экрана TANDBERG E20?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Видеотелефона IP Cisco E20.

### Вопрос. Почему URI (адрес) на главном баннере моего обновления экрана TANDBERG E20?

О. TANDBERG E20 повторно регистрирует к серверу SIP каждые 30 - 40 секунд. Это стандартное поведение.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)